

Relatório Fotográfico

Nº Interno :	RECAC-0029	Local:	Barra Longa	Programa	PG010	km	0,35
Nome pessoa que abriu SGS: Prefeitura Municipal de Barra Longa							
Fiscalização:	Hermes Reis			Empresa	CHD		
Descrição do SGS:	Manutenção em pontos críticos na Rua 1º de janeiro						



Evidências fotográfica



Evidências fotográfica



Evidências fotográfica

Descrição do serviço:	Esquemático do Local
Manutenções em pontos críticos no pavimento sextavado.	

Data Inicio Serviço:	05/06/2019	Conclusão Serviço:	02/08/2019
Coordenadas:	Latitude -20,285654 Longitude -43,04811	Assinatura do Executor:	

obs. Os Valores dos serviços estão sendo controlado internamente.

Assinatura do solicitante atestando o serviço