

ANEXO 1 - Relatório de Vistoria nº 6/2025-Coert/CGTef/Dilic (SEI 24995789)
Registro Fotográfico referente à vistoria técnica à Usina Termelétrica Presidente Médici (UTE Candiota)

Fotos - UTE Candiota - 30/09/2025



Foto 01: Sala de Meio Ambiente.



Foto 02: Usina Candiota - Fases A e B



Foto 03: Pátio de Estocagem de Carvão.



Foto 04: Pátio de Estocagem de Carvão



Foto 05: Silo de subproduto da jigagem (cinza leve)



Foto 06: Sala da Turbina e Gerador de Energia.



Foto 07: Turbina e Gerador.



Foto 08: Moinhos de Carvão.



Foto 09: Silo do subproduto da queima do carvão (cinza).



Foto 10: Chaminé e Válvula de alívio.



Foto 11: ETE e Torres de Resfriamento.



Foto 12: Projeto Semi Industrial de Biofixação de CO2 com Microalgas.




Foto 13: Tanque de captura de CO2.



Foto 14: Almojarifado - Galpão de Lubrificantes



Foto 15: Almojarifado - Galpão de Lubrificantes: detalhe da drenagem do galpão



Foto 16: Central de Resíduos



Foto 17: Depósito 1 - Resíduos Perigosos: detalhe do sistema de drenagem



Foto 18: Depósito 2 - Resíduos Perigosos: detalhe do sistema de drenagem



Foto 19: Sistema de Bacias de Contenção - Ponto de lançamento do Efluente Final



Foto 20: Antiga Sede da Eletrosul - prédio cedido ao município de Candiota



Foto 21: Planta Fotovoltaica