

FR.2022.0171
Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2022.

À
CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA
A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA

COORDENADOR DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA
DIRETORIA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE - SEMAD
Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais - Rodovia João Paulo II, 4143
Prédio Minas, 2º andar.
Bairro Serra Verde - Belo Horizonte - Minas Gerais
Cep: 31630-900

REF.: SUSPENSÃO PROVISÓRIA DAS COLETAS MANUAIS NO PONTO DE MONITORAMENTO DO
PMQQS - RCA 04 (RIO DO CARMO 04)

Prezados,

A **FUNDAÇÃO RENOVA** ("FUNDAÇÃO"), vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado, informar sobre a suspensão provisória da coleta no ponto RCA 04 devido a pontos de interdição na estrada municipal que dá acesso ao ponto localizado em Barra Longa/MG, bem como as condições inseguras para acesso. As interdições ocorreram devido a deslizamentos de terra ocasionadas em função das fortes chuvas que aconteceram no início de janeiro/22. Conforme fotos anexas, há pelo menos 4 pontos de interdição na estrada por motivos de: deslizamentos de terra, erosões e rachaduras em pontos da estrada, postes energizados caídos e suspensos.

Por se tratar de uma estrada municipal e da complexidade das intervenções, como restauração de rede elétrica, remoção/estabilização de taludes e aterros, as ações necessárias para recuperação dos impactos causados pelas chuvas na referida estrada, transcendem à atuação da Fundação. Contudo,

a Fundação está buscando contato com a Prefeitura de Barra Longa para verificar se há uma previsão de recuperar a estrada. Assim que tivermos um retorno, informaremos a CTSHQA.

A Fundação avaliou outros acessos ao ponto, porém não se apresentaram viáveis, conforme descrito abaixo:

Margem direita do rio: margem que ocorreram os impactos na via descritos neste ofício. Avaliamos a possibilidade de criar outro acesso antes do deslizamento de terra, mas o leito rochoso do rio naquele trecho não permite a navegação até o ponto de coleta.

Margem esquerda do rio: A estrada que leva até o ponto de coleta possui um barranco muito íngreme (estrada passa “por cima” do acesso ao ponto), impossibilitando a descida do barco. Além disso, nessa estrada também há pontos de interdição dificultando a chegada até o ponto.

Sendo o que cumpria para o momento, a Fundação se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Brigida Gusso Maioli
FUNDAÇÃO RENOVA

BRIGIDA GUSSO MAIOLI
COORDENADORA MONITORAMENTO DA ÁGUA

ANEXO I – REGISTROS FOTOGRÁFICOS DAS CONDIÇÕES DA ESTRADA DE
ACESSO AO PONTO RCA 04

Figura 1 – Deslizamento de terra



Figura 2 – Deslizamento de terra



Figura 3 – Deslizamento de terra



DS
BGM

Figura 4 – Pontos de erosão na estrada



Figura 5 – Erosão na estrada



Figura 6 – Erosão na estrada e poste de energia elétrica caído



Figura 7 – Deslizamento de terra e cabos energizados no local, devido aos postes de energia caídos



Figura 8 – Deslizamento de terra na estrada e postes caídos



Figura 9 – Postes caídos na estrada



DocuSigned by:
Brigida Gusso Maioli
C5D97BFBA7C7408...