

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DOS TESTES REALIZADOS COM FLUTUADOR PARA
INSTALAÇÃO DE SONDA DE TURBIDEZ MODELO EXO1 (YSI) NOS PONTOS NO
RIO GUALAXO DO NORTE (RGN 06 E RGN 08) DO PMQQS**



Foto 01: TESTE DE FLUTUAÇÃO E ESTABILIDADE LONGITUDINAL SEM OS CABOS DE FIXAÇÃO.



Foto 02: TESTE DE FLUTUAÇÃO E ESTABILIDADE LONGITUDINAL SEM OS CABOS DE FIXAÇÃO.



Foto 03: TESTE DE FLUTUAÇÃO EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES AO QUE O EQUIPAMENTO SERÁ SUBMETIDO.



Foto 04: TESTE DE FLUTUAÇÃO EM CONDIÇÕES EQUIVALENTES AO QUE O EQUIPAMENTO SERÁ SUBMETIDO.

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA SUBSTITUIÇÃO DA SONDA DE TURBIDEZ
MODELO MODELO OBS 501 (CAMPBELL SCIENTIFIC) POR SONDA DE
TURBIDEZ MODELO EXO1 (YSI) NAS ESTAÇÕES RGN 01 E RCA 01 DO PMQQS**



Foto 05: INSTALAÇÃO DA SONDA EXO 01 NA ESTAÇÃO RGN 01 – RIO GUALAXO DO NORTE.



Foto 06: INSTALAÇÃO DA SONDA EXO 01 NA ESTAÇÃO RCA 01 – RIO DO CARMO.