



FUNDAÇÃO
renova

2º RELATÓRIO MENSAL

OPERAÇÃO ASSISTIDA

SISTEMA ALTERNATIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

RESPLENDOR

MAIO/2020

SUMÁRIO

1. SUMÁRIO EXECUTIVO	2
2. INTRODUÇÃO	2
3. OPERAÇÃO ASSISTIDA.....	3
3.1. Desenvolvimento das Atividades	4
3.1.1 Captação	4
3.1.2 Sistema de Filtração/Abrandamento.....	5
3.1.3 Recuperação da Resina Catiônica.....	7
3.1.4 Controlador lógico programável –CLP	9
3.2 Avaliação dos Resultados das Análises	10
3.2.1 Vazão	11
3.2.2 Dureza.....	12
3.2.3 Manganês.....	12
3.2.4 Ferro	12
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12
5. ANEXOS	13
5.1.1 Anexo – Laudos de Potabilidade da Água Tratada	13
5.1.2 Anexo – Relatório de Atividades Diárias – Checklist	36

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta as atividades desenvolvidas na operação assistida do sistema alternativo de abastecimento de água de Resplendor, em atendimento à Deliberação 185, de 31/07/2018, que aprova a NT nº 22, da CT-SHQA.

No item 3.1 são descritas as unidades operacionais, bem como as atividades desenvolvidas no acompanhamento junto aos operadores (operação assistida), o que pode ser definido como um treinamento prático que ocorre no próprio ambiente de trabalho.

No item 3.2 é realizada uma avaliação dos resultados de análises de qualidade de água no período da operação assistida

Cabe destacar que esta é a segunda edição deste documento, e as ações relatadas se referem ao segundo mês de operação assistida, sendo que o primeiro relatório corresponde ao período de 17 de março a 31 de março de 2020.

Dessa forma, as informações sobre o apoio operacional e a avaliação dos resultados se referem ao período de 01/04 a 17/05/2020, abrangendo assim o segundo mês de operação assistida.

2. INTRODUÇÃO

Nos termos da Cláusula Nº 171 do TTAC, " nos Municípios que tiveram localidades cuja operação do sistema de abastecimento público ficou inviabilizada temporariamente como decorrência do rompimento da barragem de Fundão, a Fundação Renova deverá construir sistemas alternativos de captação e adução e melhoria das estações de tratamento de água para todas as referidas localidades desses municípios que captam diretamente da calha do Rio Doce, utilizando a tecnologia apropriada, visando reduzir em 30% (trinta por cento) a dependência de abastecimento direto naquele rio, em relação aos níveis anteriores ao referido rompimento, como medida reparatória"... Para os municípios com mais de 100.000 habitantes, essa redução poderá ser de até 50%, sendo o percentual excedido aos 30% considerado como medida compensatória.

Com o objetivo de atender à referida Cláusula Nº 171, a Fundação Renova por meio do " Programa de Melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água" PG-32 projetou e implementou, para o município de Resplendor, um Sistema₂

Alternativo de Tratamento de Água, com capacidade de 28 L/s, cuja captação provém de dois poços tubulares (C-01 e C-02). O sistema é composto por:

- Um filtro com meio filtrante de zeólitos para remoção de ferro e manganês;
- Um filtro com meio filtrante a base de carvão ativado para remoção do cloro que é adicionado para oxidação dos metais Ferro e Manganês;
- Um filtro com meio filtrante a base de Resina Catiônica para remoção de Dureza (Abrandador);
- Tanque de preparo de salmoura para regeneração da Resina Catiônica.
- Válvulas pneumáticas com controle automatizado de abertura e fechamento, para operação da elevatória de água bruta e do sistema de retrolavagem e regeneração da resina de remoção de dureza.

Todos os equipamentos apresentaram condições favoráveis para a partida e os testes do STA foram iniciados em 07 de janeiro de 2020. No dia 17 de março de 2020 foi dado início à operação assistida.

Neste contexto, o presente relatório busca atender à solicitação específica da Nota Técnica CT-SHQA nº 22/2018, a qual foi aprovada pela Deliberação CIF Nº 185/2018, por meio das quais foi requerido:

- *A Fundação Renova deverá realizar o serviço de operação assistida para os prestadores de serviço de abastecimento de água durante 3 (três) meses, após a conclusão das obras. Para acompanhamento, deverão ser entregues relatórios mensais. Caso haja problemas durante a operação assistida, os problemas deverão ser sanados e a solução apresentada nos relatórios de acompanhamento.*

3. OPERAÇÃO ASSISTIDA

No período da Operação Assistida os operadores são acompanhados por um técnico designado pela Fundação Renova, para que possam entender como funciona e aprender como operar o novo sistema de abastecimento alternativo, incluindo a captação e o tratamento da água. O objetivo desse tipo de treinamento é acompanhar os colaboradores e apoiá-los diante de desafios cotidianos da operação do sistema. A experiência adquirida nesse período não poderia ser obtida

em outros tipos de treinamentos, pois ele é muito específico às atividades operacionais do sistema em questão.

3.1. Desenvolvimento das Atividades

O novo STA – Sistema de Tratamento de Água, tem capacidade para tratar 28 litros de água/segundo, sendo que dois poços, C-01 e C-02, são utilizados para captação da água bruta.

3.1.1 Captação

A captação de água para o sistema é realizada por meio de três bombas com vazão nominal de 16,0 a 18,0 L/s para o poço C-01, e de 10,0 a 12,0 L/s para o poço C-02, sendo a vazão total de água bruta registrada no painel do CLP.

A terceira bomba leva a água para a elevatória. Essas bombas operam no modo automático, diretamente pelo painel eletrônico (Figura 1).



Figura 1 – Painel de monitoramento das bombas e vazão

Durante a operação assistida os operadores foram instruídos a sempre escolherem o modo automático. Com a chave nesta posição a bomba de captação irá desligar quando o nível do reservatório atingir a cota máxima definida, evitando o seu transbordamento, e irá religar quando o nível do reservatório estiver baixo.

3.1.2 Sistema de Filtração/Abrandamento

O STA possui 1 filtro para remoção de ferro e manganês (STARF), 1 filtro de carvão ativado (STARC) para remoção de cloro, 1 sistema abrandador (SPCa) e 1 filtro a base de resina catiônica para remoção de dureza.

O sistema Abrandador tem como objetivo a remoção dos cátions na água, através de resina catiônica e redução da concentração do íon Fe (Ferro) e do íon Mn (manganês) para valores permitidos pela legislação conforme Portaria de Consolidação 5/2017, do Ministério da Saúde.

A operação de retrolavagem dos filtros está programada para ocorrer diariamente, sendo a pré-filtração do filtro STARF de 02 minutos, seguindo para o filtro STARC com a retrolavagem de 5 minutos, pré-filtração de 02 minutos seguindo para o abrandador SPCa e retrolavagem de 4 minutos, e finalizando com a regeneração da resina catiônica com 50 minutos e pré-filtração com 20 minutos. Os ciclos de limpeza ocorrem a cada 9 horas de operação, tendo cada ciclo de retrolavagem a duração média de 1h30m para conclusão de todo o processo.

Durante a operação assistida os operadores foram instruídos a manter a retrolavagem no modo automático, e observarem se a ação está ocorrendo conforme programada. Em caso de pane no sistema automático, os operadores foram orientados a fazer o processo de retrolavagem no modo manual.

Check List				
Verificação Operação Assistida				
Item de verificação	Conformidade			Observação
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	
Retrolavagem e pré-filtração do Filtro STARF	✓	✗		Foi realizada a troca do material filtrante do filtro de zeólitos no dia 06.05 (Figuras 2, 3, 4 e 5).
Retrolavagem e pré-filtração do filtro STARC	✓	✓		Sem intercorrências
Retrolavagem e pré-filtração do filtro SPCa	✓	✗		Foi identificado vazamento na válvula de alívio de 2" polegadas de bronze, que aguarda manutenção da equipe da Controll Master para ser solucionado.
Regeneração da Resina Catiônica e pré-filtração	✓	✓		Sem intercorrências.



Figura 2 – Troca do material do Filtro STARF



Figura 3 – Troca do material do Filtro STARF



Figura 4 – Troca do material do Filtro STARF



Figura 5 – Troca do material do Filtro STARF

3.1.3 Recuperação da Resina Catiônica

O sistema de regeneração da resina catiônica utiliza salmoura de cloreto de sódio. Para a solução são utilizados 4.000 kg de cloreto de sódio isento de iodo para 5000 L de água, o tanque é reabastecido cada 3 ciclos de retrolavagem, e o tempo aproximado do processo de regeneração é de 90 minutos. Após os 3 ciclos,

o tanque é reabastecido com 2.000 kg de cloreto de sódio e é adicionada água para manter o nível do tanque.

Check List Verificação Operação Assistida				
Item de verificação	Conformidade			Observação
	Mês	Mês	Mês	
	01	02	03	
Verificar estoque de sal	✓	✓		Sem intercorrências
Verificar nível do Tanque de salmoura	✓	✓		Sem intercorrências



Figura 6 – Estoque de Sal



Figura 7 – Nível da Salmoura

3.1.4 Controlador lógico programável –CLP

O Controlador Lógico Programável - CLP faz todas as operações de comando do STA, conforme programação. É o CLP que reconhece todos os comandos na área que estão com seus sinais de entrada ligados a ele. Sendo assim ele é o responsável por disparar as saídas conforme as entradas recebidas.

Constatou-se que todas as funções de entradas no CLP responderam de forma satisfatória, sendo que ele tem operado no modo automático e, quando necessário, no modo manual.

O operador da ETA pode acompanhar o desempenho do CLP através das respostas de campo, observando o funcionamento dos equipamentos.

Check List				
Verificação Operação Assistida				
Item de verificação	Conformidade			Observação
	Mês 01	Mês 02	Mês 03	
Verificar operação das bombas de captação	✓	✓		Sem intercorrências
Verificar o funcionamento do sistema automático	✓	✗		Foi observado problemas no equipamento para acionamento da operação automática, mas foi resolvido posteriormente.
Verificar funcionamento do medidor de vazão	✓	✓		Sem intercorrências



Figura 8 – Painel de operação do Sistema automático

3.2 Avaliação dos Resultados das Análises

Como se sabe, na pré-operação, quando os parâmetros de tratamento estão sendo ajustados e alguns parâmetros se encontram fora da faixa de conformidade, o filtrado da ETA é descartado até que todos os parâmetros estejam estabilizados. Com a operação ajustada e os parâmetros estabilizados, foram programadas amostragens para atestar a potabilidade da água conforme a Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde nº 5/2017- Anexo XX.

Tais amostragens foram realizadas nas seguintes datas:

- 08/11/2019
- 05/03/2020

A amostragem realizada no dia 08 de novembro ocorreu na fase de testes do sistema.

Outras campanhas estavam previstas para o período, no entanto, devido aos impactos ocasionados pelo isolamento em função da pandemia causada pelo Corona Vírus, COVID-19, as coletas e análises terceirizadas foram canceladas e voltarão a ser realizadas assim que as atividades se normalizarem.

Após o teste de eficiência do abrandador, tendo os dois poços como fonte de captação, a água filtrada deixou de ser descartada e passou para a próxima etapa do tratamento e posteriormente para distribuição à população.

Durante todo o período, o técnico da Fundação Renova acompanhou os operadores da COPASA nos processos, conforme detalhado nos tópicos anteriores, e no monitoramento da água do abrandador.

Para acompanhar o novo sistema de tratamento, diariamente são feitos testes de dureza e manganês, assim como análise de Ferro total, após passar pelo abrandador, além de medições de vazão. Os testes de dureza realizados em campo são feitos por análise colorimétrica, presença e ausência, e para os testes de manganês a leitura é realizada por equipamento de medição.

A desinfecção é realizada por cloração, no tanque de contato, ao final do tratamento. No entanto, na entrada do sistema de tratamento é realizada uma pré-cloração para oxidação dos metais ferro e manganês.

3.2.1 Vazão

A vazão média do período foi 27,0 L/s na entrada do sistema abrandador, indicando boa estabilidade do sistema na vazão nominal de projeto.

O STA produziu durante todo o mês de abril o volume total de 23.967 m³ de água (Figura 9).




Figura 9 – Produção de água pelo STA em abril

O STA produziu em maio, até o dia 17, o volume de 11.228 m³ de água (Figura 10).




Figura 10 – Produção de água pelo STA em maio

3.2.2 Dureza

Os testes de dureza realizados na rotina, evidenciaram que este parâmetro se encontra constantemente abaixo de 100 mg/L. O que é bastante positivo, pois não afetará a percepção organoléptica quanto a qualidade da água.

3.2.3 Manganês

Os testes de Manganês realizados na rotina, na saída do abrandador mostraram valor $<0,0050$ mg/L.

3.2.4 Ferro

Os testes de Manganês realizados na rotina, na saída do abrandador mostraram valor $<0,02$ mg/L.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório mostra a evolução dos trabalhos realizados no sistema abrandador da ETA de Resplendor.

Esse segundo mês de operação assistida foi importante no que diz respeito ao acompanhamento dos operadores na execução das atividades e à avaliação da eficiência do sistema. Dentro do período em questão, os operadores puderam colocar em prática os conhecimentos adquiridos para monitorar os ciclos da retrolavagem do sistema e verificação dos parâmetros de Dureza e Manganês, além de avaliarem diariamente os níveis dos tanques de salmoura e volumes do reservatório da ETA de Resplendor, assim como monitorar as vazões do sistema pelo CLP.

A análise dos parâmetros de processo demonstrou a capacidade desse sistema para tratar água bruta com elevada eficiência, para redução das concentrações de dureza, manganês e ferro.

Ainda vale destacar que a substituição do material filtrante com aumento da carga de zeólitos, tornou o sistema mais robusto para a remoção dos metais.

O acompanhamento dos operadores e os ajustes de processo realizados, até o momento, trouxeram resultados positivos quanto ao principal objetivo de um sistema de abastecimento de água, que é fornecer água em quantidade suficiente e com boa qualidade para a população do município de Resplendor.

5. ANEXOS

5.1.1 Anexo – Laudos de Potabilidade da Água Tratada - Laudo 08/11/2019



RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA N° 313094/2019-0 Processo Comercial N° 8802/2018-155

DADOS REFERENTES AO CLIENTE	
Empresa solicitante:	FUNDAÇÃO RENOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA	
Identificação do item de ensaio:	8920598
Identificação do Cliente:	COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.
Amostra Rotulada como:	Água Tratada
Coletor:	Ivanir De Oliveira Silva - Bioagri - Belo Horizonte
Data da amostragem:	08/11/2019 09:44:00
Data da entrada no laboratório:	09/11/2019 07:50:00
Data de Elaboração do RRA:	05/12/2019

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Pamona Médica	µg/L	1	< 1	9	19/11/2019 00:05
Pendimetilina	µg/L	0,03	< 0,03	20	19/11/2019 01:12
Permetrina	µg/L	0,01	< 0,01	20	19/11/2019 01:12
Profenofós	µg/L	1	< 1	60	19/11/2019 00:05
Simazina	µg/L	0,03	< 0,03	2	19/11/2019 01:12
Tebuconazol	µg/L	1	< 1	180	19/11/2019 00:05
Terbufós	µg/L	0,1	< 0,1	1,2	19/11/2019 01:12
Trifluralina	µg/L	0,01	< 0,01	20	19/11/2019 01:12
Ácidos Haloacéticos Totais (PRC-05-anexo XX)	mg/L	0,033	< 0,033	0,08	22/11/2019
Bromato	mg/L	0,01	< 0,01	0,01	19/11/2019 10:15
Clorito	mg/L	0,04	< 0,04	1	19/11/2019 10:15
Cloro Residual Livre	mg/L	0,01	0,03	0,2 - 5	08/11/2019 09:44
Cloramidas Totais	mg/L	0,01	< 0,01	4,0	08/11/2019 09:44
2,4,6-Triclorofenol	mg/L	0,0001	< 0,0001	0,2	19/11/2019 01:12
Trihalometanos Totais	mg/L	0,004	< 0,004	0,1	22/11/2019
Amônia (como NH ₃)	mg/L	0,12	< 0,12	1,5	21/11/2019 08:13
Cloreto	mg/L	2,5	156	250	19/11/2019 10:15
Cor Aparente	CU	5	5	15(**)	09/11/2019 11:00
1,2-Diclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,01	22/11/2019
1,4-Diclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,03	22/11/2019
Dureza Total	mg/L	5	< 5	500	19/11/2019 16:29
Etilbenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,2	22/11/2019
Ferro	mg/L	0,001	0,0730	0,3	19/11/2019 16:29
Gosto	---	---	Não Objetível	---	09/11/2019 11:00
Odor	---	---	Não Objetível	---	09/11/2019 11:00
Manganês	mg/L	0,001	0,0041	0,1	19/11/2019 16:29
Monoclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,12	22/11/2019
Sódio	mg/L	0,1	198	200	19/11/2019 16:29
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	5	684	1000	11/11/2019 10:00
Sulfato	mg/L	2,5	173	250	19/11/2019 10:15
Surfactantes (como LAS)	mg/L	0,2	< 0,2	0,5	09/11/2019 11:10
Tolueno	mg/L	0,001	< 0,001	0,17	22/11/2019
Zinco	mg/L	0,001	0,0043	5	19/11/2019 16:29
Xilenos	mg/L	0,003	< 0,003	0,3	22/11/2019
Microcistinas	µg/L	0,1	< 0,1	1,0	21/11/2019 08:41
Saxitoxinas (Totais)	µg/L	0,02	< 0,02	3,0	20/11/2019 12:59
Alumínio	mg/L	0,001	0,0358	0,2	19/11/2019 16:29
Clorofila A	µg/L	1	< 1	---	09/11/2019 07:50
Contagem de Clostróbacérias	cel/mL	3	< 3	---	21/11/2019 13:20
pH (a 25°C)	---	2 a 13	7,28	6,0 - 9,5(**)	08/11/2019 09:44
Turbidez (Leitura Campo)	NTU	0,1	1,70	5(***)	08/11/2019 09:44



As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: pH (a 25°C), Cloro Residual Livre, Cloraminas Totais, Turbidez (Leitura Campo)

CUSTÓDIA DA AÇÃO		
Ação	Data da Ação	Responsável
Recebimento	13/11/2019	Sabrina Firme Rosaêk
Finalização	04/12/2019	Angelina Almeida
Conferência dos Resultados	05/12/2019	Juliana Bombasaro

CUSTÓDIA DOS FRASCOS							
Embalagem	Volume	Unidade	Tipo Preservação	Evento	Local	Responsável	Data do Evento
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Passagem	Metais - Piracicaba	Rogério Caldorim	28/11/2019 09:49:14
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Talqualo-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Marcelo Henrique Gimenez Paulucci	18/11/2019 23:34:15
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Talqualo-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Marcelo Henrique Gimenez Paulucci	18/11/2019 23:34:15
Vidro Amber (1000mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Marcelo Henrique Gimenez Paulucci	18/11/2019 23:34:15
Vidro Amber (1000mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Marcelo Henrique Gimenez Paulucci	18/11/2019 23:34:15
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia VOC - Piracicaba	Leticia Bertuina	22/11/2019 17:25:00
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH4Cl 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Fabio de Assis Frias	19/11/2019 08:12:29
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH4Cl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Fabio de Assis Frias	19/11/2019 08:12:29
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Douglas Felipe Pilar	21/11/2019 08:13:52
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Lugol / Tal qual 0-6°C	Passagem	Fito e Zooplâncton - São Paulo	Bruna Couto Barbosa	22/11/2019 08:05:22
Filtro 1000L - Giardia e Crypto	1	Filtro	Talqualo-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqualo-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqualo-6°C	Passagem	Campo ou Inaor - Vitória	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:46:32
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqualo-6°C	Passagem	Campo ou Inaor - Vitória	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:46:32
Plást.(100mL)	100	mL	Talqualo-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Lugol / Tal qual 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Lugol / Tal qual 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Talqualo-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vidro Amber (1000mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH4Cl 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Vidro Amber (1000mL)	1000	mL	Talqualo-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Sabrina Firme Rosaêk	13/11/2019 16:32:45
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Passagem	Cromatografia Iônica - Piracicaba	Rebeca Forti Correr	04/12/2019 17:03:16
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH4Cl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Ariane Saut Am do Amaral	29/11/2019 13:48:35
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Fabio Henrique Rita	18/11/2019 22:48:38
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Passagem	Cromatografia Iônica - Piracicaba	Fabio Henrique Rita	18/11/2019 22:48:38
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Fabio Henrique Rita	18/11/2019 19:38:56
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Fabio Henrique Rita	18/11/2019 19:38:56
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Fabio Henrique Rita	14/11/2019 13:38:24
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Fabio Henrique Rita	14/11/2019 13:38:24
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Renan Scamssati	18/11/2019 23:30:28
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia VOC - Piracicaba	Renan Scamssati	18/11/2019 23:30:28
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Renan Scamssati	18/11/2019 23:38:08
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Passagem	Metais - Piracicaba	Renan Scamssati	18/11/2019 23:38:08
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Renan Scamssati	18/11/2019 23:30:28
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia VOC - Piracicaba	Renan Scamssati	18/11/2019 23:30:28
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Renan Scamssati	18/11/2019 23:38:08
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Passagem	Metais - Piracicaba	Renan Scamssati	18/11/2019 23:38:08
Vidro Amber (1000mL)	1000	mL	Talqualo-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Aline Correa	13/11/2019 17:31:09
Vidro Amber (1000mL)	1000	mL	Talqualo-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Aline Correa	13/11/2019 17:31:09
Plást.(100mL)	100	mL	Talqualo-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	13/11/2019 17:14:50

Embalagem	Volume	Unidade	Tipo Preservação	Evento	Local	Responsável	Data do Evento
Plást.(100mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	13/11/2019 16:59:09
Plást.(100mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	13/11/2019 17:15:27
Plást.(100mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	13/11/2019 17:15:53
Plást.(100mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	28/11/2019 18:22:42
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Alme Perem Roque	25/11/2019 08:06:23
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Lugol / Tal qual 0-6°C	Passagem	Fito e Zooplâncton - São Paulo	Isabelle Juliam	19/11/2019 09:12:38
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Flávia Guedes	20/11/2019 12:59:24
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Flávia Guedes	21/11/2019 08:41:12
Vidro Amber(100mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Flávia Guedes	15/11/2019 13:45:04
Vidro Amber(100mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Victor de Paula Godoi	28/11/2019 23:05:53

PRC N°5/2017 - VMP Portaria de Consolidação N°5/2017 do Ministério da Saúde

(*) Recomend-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.
 (**) CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) em g PtCo/L de acordo com o padronizado em cada legislação.

Notas:

"Merieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
 LQ / Faixa = Limite de Q notificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Plano de Amostragem - N° 35947/2019

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR 10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: Resplendor
 Tipo de Amostragem: Simples (pontual)
 Outras Informações: Turbidez: 1,7 / Cloraminas Totais: 0,00
 Aspecto da Amostra: Limpo
 Condições Climáticas: Céu Claro
 Avaliação do Entorno: Área Industrial
 Odor da Amostra: Característico
 Ponto de Amostragem: Amostra corrente
 Ocorrência durante a amostragem: Não
 Coordenada GPS - Latimde: -19,3176802
 Coordenada GPS - Longitude: -41,2576733
 Coletor: Sergio da Silva Matias

Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem:



Dados de Origem

Resumo dos resultados da amostra n° 313094/2019-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 313094/2019-0 - Piracicaba, 313094/2019-0 - São Paulo, 313094/2019-0 - Vitória anexados a este documento.

Declaração de Conformidade

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação N°5/2017 do Ministério da Saúde podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Cloro Residual Livre não satisfaz(em) os limites permitidos.

Referências Metodológicas e Locais de Execução

Bioagri Ambiental Ltda. - Filial Vitória-ES: Rua Maria Delunardo Trucoso, 158 Serra/ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob n° 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosário.

Página 3 de 4 / R.R.A.: 313094/2019-0
 Bioagri Ambiental - E-mail: bioagri@bioagri.com.br

RG 080.01 (rev.02) - Emitido em 26.08.2019



Turbidez: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2130 B
pH: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500H+ B
Cloro e Cloraminas: POP PA 010
Odor: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2110
Gosto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2110
Sólidos: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 A, B, C, D, E
Cor Aparente: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2120 B
Surfactantes: POP PA 023

Bioagri Ambiental Ltda. - Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional Arnaldo Ribeiro.
Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200
Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz: Rua Aijovú Marini, 177/201, Bairro Dois Córregos - Pimacaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Domingos Ceccatto.
HAA5: EPA 552.3.2003
Saxitoxinas: POP PA 203 - Rev. 04
VOC: Determinação: EPA 8260 C: 2006 / Preparo: EPA 5021 A: 2014
SVOC: Determinação: EPA 8270 D: 2014, POP PA 076 - Rev. 17 / Preparo: EPA 3510 C: 1996, 3535 A: 2007, 3510 C: 1996
SVOC por LC/MS/MS: POP PA 188 - Rev. 10
Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H
Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13
Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B
Nitrogênio Amomiacal: ISO 11732: 2005
Microcistinas: POP PA 043 - Rev. 05

Chave de Validação: 8afd65e8acc0a1f96232d1d251abacc6e


Juliana Bombasaro
Controladora de Qualidade
CRQ 04469985 - 4ª Região


Marcos Ceccatto
Diretor Técnico
CRQ 04364387 - 4ª Região

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 313094/2019-0 - Vitória
Processo Comercial N° 8802/2018-155

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	FUNDAÇÃO RENOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	8920598		
Identificação do Cliente:	COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Ivanir De Oliveira Silva - Bioagri - Belo Horizonte		
Data da amostragem:	08/11/2019 09:44:00		
Data da entrada no laboratório:	09/11/2019 07:50:00	Data de Elaboração do RE:	05/12/2019

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Cloro Residual Livre	7782-50-5	mg/L	0,01	0,03	0,0045	0,2 - 5	08/11/2019 09:44
Cloraminas Totais	---	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	4,0	08/11/2019 09:44
Cor Aparente	---	CU	5	5	1	15(**)	09/11/2019 11:00
Sólidos Dissolvidos Totais	---	mg/L	5	684	34	1000	11/11/2019 10:00
Surfactantes (como LAS)	---	mg/L	0,2	< 0,2	n.a.	0,5	09/11/2019 11:10
pH (a 25°C)	---	---	2 a 13	7,28	0,2	6,0 - 9,5(+)	08/11/2019 09:44
Turbidez (Leitura Campo)	---	NTU	0,1	1,70	0,085	5(***)	08/11/2019 09:44

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: pH (a 25°C), Cloro Residual Livre, Cloraminas Totais, Turbidez (Leitura Campo)

PRC N°5/2017 - VMP Portaria de Consolidação N°5/2017 do Ministério da Saúde

(*) Recomendamos que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5
(**) CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) em g PtCo/L de acordo com o padronizado em cada legislação.

Notas

"Merieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

LQ / Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

n.a. = Não Aplicável.

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Ambiental Ltda. - Filial Vitória-ES: Rua Maria Deluero Trucoso, 158 - Serra-ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalem.

Plano de Amostragem (RG.112) - N° 35947/2019

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 B e POP LB 010.

Local de Amostragem:	Resplendor
Tipo de Amostragem:	Simplex (pontual)
Outras Informações:	Turbidez: 1,7 / Cloraminas Totais: 0,00
Aspecto da Amostra:	Límpido
Condições Climáticas:	Céu Claro
Avaliação do Entorno:	Área Industrial
Odor da Amostra:	Característico
Ponto de Amostragem:	Amostra corrente
Ocorrência durante a amostragem:	Não
Coordenada GPS - Latitude:	-19,3176802
Coordenada GPS - Longitude:	-41,2576733
Coletor:	Sergio da Silva Matias

Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem:




Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade de Bioagri Ambiental Ltda. – Filial, situada na Rua Maria Dehumardo Trancoso, 158 Serra/ES – Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosaém, CRQ nº 03155435, 21ª Região.

Referências Metodológicas

Turbidez: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2130 B
pH: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500H+ B
Cloro e Cloraminas: POP PA 010
Sólidos: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 A, B, C, D, E
Cor Aparente: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2120 B
Surfacantes: POP PA 023

Chave de Validação: 8afd65e8acc0a1f96232d1d251abac6e


Sabrina Firme Rosaém
Coordenadora do Laboratório

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 313094/2019-0 - São Paulo
Processo Comercial N° 8802/2018-155

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	FUNDACAO RENNOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	8920598		
Identificação do Cliente:	COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Ivanir De Oliveira Silva - Bioagri - Belo Horizonte		
Data da amostragem:	08/11/2019 09:44:00		
Data da entrada no laboratório:	09/11/2019 07:50:00	Data de Elaboração do RE:	05/12/2019

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Contagem de Clostróbacérias	---	cel/mL	3	< 3	n.a.	---	21/11/2019 13:20

PRC N°5/2017 - VMP Portaria de Consolidação N°5/2017 do Ministério da Saúde

Notas

"Merieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

LQ / Faixa = Limite de Q quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

n.a. = Não Aplicável.

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Ambiental Ltda. - Filial Vitória-ES: Rua Maria Dehuardo Tmncoso, 158 Serra-ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalém.

Plano de Amostragem (RG.112) - N° 35947/2019

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimentos.

Local de Amostragem:	Resplendor
Tipo de Amostragem:	Simplex (pontual)
Outras Informações:	Turbidez: 1,7 / Cloraminas Totais: 0,00
Aspecto da Amostra:	Límpido
Condições Climáticas:	Céu Claro
Avaliação do Entorno:	Área Industrial
Odor da Amostra:	Característico
Ponto de Amostragem:	Amostra corrente
Ocorrência durante a amostragem:	Não
Coordenada GPS - Latitude:	-19,3176802
Coordenada GPS - Longitude:	-41,2576733
Coletor	Sergio da Silva Matias

Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem:



Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional Arnaldo Ribeiro.

Referências Metodológicas:

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 10200

Chave de Validação: 8afd65e8acc0a1f96232d1d251atac6e



Bruna Couto Barbosa
Coordenadora do Laboratório

RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 313094/2019-0 - Piracicaba
Processo Comercial Nº 8802/2018-155

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	FUNDACAO RENOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	8920598		
Identificação do Cliente:	COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Ivanir De Oliveira Silva - Bioagri - Belo Horizonte		
Data da amostragem:	08/11/2019 09:44:00		
Data da entrada no laboratório:	09/11/2019 07:50:00	Data de Elaboração do RE:	05/12/2019

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Ácidos Haloacéticos Totais (PRC-05- anexo XX)	---	mg/L	0,033	< 0,033	n.a.	0,08	22/11/2019
Bromato	15541-45-4	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	0,01	19/11/2019 10:15
Clorito	7758-19-2	mg/L	0,04	< 0,04	n.a.	1	19/11/2019 10:15
Trihalometanos Totais	---	mg/L	0,004	< 0,004	n.a.	0,1	22/11/2019
Amônia (como NH ₃)	7664-41-7	mg/L	0,12	< 0,12	n.a.	1,5	21/11/2019 08:13
Cloreto	16887-00-6	mg/L	2,5	156	27	250	19/11/2019 10:15
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	22/11/2019
1,4-Diclorobenzeno	106-46-7	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,03	22/11/2019
Dureza Total	---	mg/L	5	< 5	n.a.	500	19/11/2019 16:29
Enfenzeno	100-41-4	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,2	22/11/2019
Ferro	7439-89-6	mg/L	0,001	0,0730	0,0088	0,3	19/11/2019 16:29
Manganês	7439-96-5	mg/L	0,001	0,0041	0,00049	0,1	19/11/2019 16:29
Monoclorobenzeno	108-90-7	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,12	22/11/2019
Sódio	7440-23-5	mg/L	0,1	198	24	200	19/11/2019 16:29
Sulfato	14808-79-8	mg/L	2,5	173	29	250	19/11/2019 10:15
Tolueno	108-88-3	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,17	22/11/2019
Zinco	7440-66-6	mg/L	0,001	0,0043	0,00052	5	19/11/2019 16:29
Xilenos	1330-20-7	mg/L	0,003	< 0,003	n.a.	0,3	22/11/2019
Microcistinas	---	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	1,0	21/11/2019 08:41
Saxitoxinas (Totais)	---	µg/L	0,02	< 0,02	n.a.	3,0	20/11/2019 12:59
Alumínio	7429-90-5	mg/L	0,001	0,0358	0,0043	0,2	19/11/2019 16:29
Clorofila A	---	µg/L	1	< 1	n.a.	---	09/11/2019 07:50

CONTROLE DE Q QUALIDADE DO LABORATÓRIO

Controle de Q qualidade - VOC - Água

316991/2019-0 - Branco de Análise - VOC - Água	Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
	1,4-Diclorobenzeno	µg/L	1	< 1
	Enfenzeno	µg/L	1	< 1
	Tolueno	µg/L	1	< 1
	Monoclorobenzeno	µg/L	1	< 1

Ensaio de Recuperação

316992/2019-0 - Amostra Controle - VOC - Água	Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
	1,1-Dicloroetano	20	µg/L	120	70 - 130
	Benzeno	20	µg/L	110	70 - 130
	Tricloroetano	20	µg/L	115	70 - 130

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
316992/2019-0 - Amostra Controle - VOC - Água				
Tolueno	20	µg/L	115	70 - 130
Clorobenzeno	20	µg/L	110	70 - 130
Surrogates				
316991/2019-0 - Branco de Análise - VOC - Água				
p-Bromofluorbenzeno	20	%	78,9	70 - 130
Dibromofluorometano	20	%	110	70 - 130
316992/2019-0 - Amostra Controle - VOC - Água				
p-Bromofluorbenzeno	20	%	99,8	70 - 130
Dibromofluorometano	20	%	108	70 - 130
313094/2019-0 - COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.				
p-Bromofluorbenzeno	20	%	79,7	70 - 130
Dibromofluorometano	20	%	102	70 - 130

Controle de Qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
Sódio	µg/L	100	< 100
Alumínio	µg/L	1	< 1
Manganês	µg/L	1	< 1
Ferro	µg/L	1	< 1
Zinco	µg/L	1	< 1

Ensaio de Recuperação

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
318267/2019-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS				
Lítio	10	µg/L	105	80 - 120
Vanádio	10	µg/L	100	80 - 120
Cobalto	10	µg/L	106	80 - 120
Zinco	10	µg/L	95	80 - 120
Molibdênio	10	µg/L	104	80 - 120
Antimônio	10	µg/L	100	80 - 120
Chumbo	10	µg/L	103	80 - 120
Surrogates				
318266/2019-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS				
Irio (Metais Totais)	50	%	96,5	70 - 130
318267/2019-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS				
Irio (Metais Totais)	50	%	101	70 - 130
313094/2019-0 - COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.				
Irio (Metais Totais)	50	%	99,3	70 - 130

Controle de Qualidade - Ácidos Haloacéticos

Ensaio de Recuperação

Parâmetros	Quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
327667/2019-0 - Amostra Controle - HAA				
Ácido Cloroacético (MCAA)	0,007475	mg/L	101	50 - 150
Ácido Bromoacético (MBAA)	0,00504	mg/L	101	50 - 150
Ácido Dicloroacético (DCAA)	0,007465	mg/L	101	50 - 150
Ácido Tricloroacético (TCAA)	0,00249	mg/L	99	50 - 150
Ácido Dibromoacético (DBAA)	0,002465	mg/L	90	50 - 150
Surrogates				
313094/2019-0 - COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,0125	%	86	50 - 150
327667/2019-0 - Amostra Controle - HAA				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,0125	%	54	50 - 150
313094/2019-0 - COL_RESP_11 - Resplendor - Saida Abrand.				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,0125	%	88	50 - 150

PRC Nº5/2017 - VMP Portaria de Consolidação Nº5/2017 do Ministério da Saúde

Notas:
 "Mérieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
 LQ / Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.
 n.a. = Não Aplicável.

RG080 (rev.09) - Emitido em 22.10.2018

Página 2 de 3 / R.E.: 313094/2019-0 - Puncicaba
 Bioagri Ambiental - Unidade Puncicaba: Rua Aupovi Murai, 201 - Puncicaba/SP - E-mail: faleconosmbio@mnns.com

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Ambiental Ltda. – Filial Vitória-ES, Rua Maria Deleuzardo Trancoso, 158 Serra/ES – Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalán.

Plano de Amostragem (RG.112) – Nº 35947/2019

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR.10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem:	Resplendor
Tipo de Amostragem:	Simplex (pontual)
Outras Informações:	Turbidez: 1,7 / Cloraminas Totais: 0,00
Aspecto da Amostra:	Limpido
Condições Climáticas:	Céu Claro
Avaliação do Entorno:	Área Industrial
Odor da Amostra:	Característico
Ponto de Amostragem:	Amostra corrente
Ocorrência durante a amostragem:	Não
Coordenada GPS - Latitude:	-19,3176802
Coordenada GPS - Longitude:	-41,2576733
Coletor:	Sergio da Silva Matias

Fotografia, Diagrama ou Esboço do Local de Amostragem:



Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz, situada na Rua Ajuvil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Pindamonhangaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccato, CRQ nº 04364387, 4ª Região.

Referências Metodológicas

HAA5: EPA 552.3-2005
 Saxitoxinas: POP PA 203 - Rev. 04
 VOC: Determinação: EPA 8260 C: 2006 / Preparo: EPA 5021 A: 2014
 Clorofila: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 10200 H
 Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032 - Rev. 13
 Metais (ICP-MS): Det.: SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 3125 B / Preparo: EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total:
 SMWW, 22ª Edição, 2012, Método 2340B
 Nitrogênio Amomncal: ISO 11732: 2005
 Microcistina: POP PA 043 - Rev. 05

Chave de Validação: 8af65e8acc0a1f96232d1d251abac6e

Juliana Bombasaro
 Juliana Bombasaro
 Controle de Qualidade
 CRQ 04469985 - 4ª Região

Marcos Ceccato
 Marcos Ceccato
 Diretor Técnico
 CRQ 04364387 - 4ª Região

Laudo Água Tratada 05/03/2020



RESUMO DOS RESULTADOS DA AMOSTRA Nº 59492/2020-0 Processo Comercial Nº 14130/2018-113

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	FUNDAÇÃO RENOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	9213281		
Identificação do Cliente:	COL_RESP_15 - Resplendor - Saida Abrand.		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Wellington De Souza Castro - Bioagri - Serra		
Data da amostragem:	05/03/2020 19:48:00		
Data da entrada no laboratório:	06/03/2020 17:10:00	Data de Elaboração do RRA:	19/03/2020

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	PRC Nº5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Antimônio	mg/L	0,001	< 0,001	0,005	14/03/2020 14:46
Arsênio	mg/L	0,001	< 0,001	0,01	14/03/2020 14:46
Bário	mg/L	0,001	< 0,001	0,7	14/03/2020 14:46
Cádmio	mg/L	0,001	< 0,001	0,005	14/03/2020 14:46
Chumbo	mg/L	0,001	< 0,001	0,01	14/03/2020 14:46
Cianeto	mg/L	0,001	< 0,001	0,07	16/03/2020 22:01
Cobre	mg/L	0,001	0,0018	2	14/03/2020 14:46
Cromo	mg/L	0,001	< 0,001	0,05	14/03/2020 14:46
Fluoreto	mg/L	0,1	0,28	1,5	16/03/2020 20:56
Merúrio	mg/L	0,0001	< 0,0001	0,001	14/03/2020 14:46
Níquel	mg/L	0,001	< 0,001	0,07	14/03/2020 14:46
Nitrato (como N)	mg/L	0,3	< 0,3	10	07/03/2020 12:00
Nitrato (como N)	mg/L	0,01	< 0,01	1	07/03/2020 13:00
Selênio	mg/L	0,001	< 0,001	0,01	14/03/2020 14:46
Urânio	mg/L	0,001	< 0,001	0,03	14/03/2020 14:46
2,4-D + 2,4,5-T	µg/L	0,1	< 0,1	30	12/03/2020 15:35
Alaclor	µg/L	0,03	< 0,03	20	12/03/2020 15:35
Aldicarb + Aldicarb Sulfom + Aldicarb Sulfoxido	µg/L	3	< 3	10	12/03/2020 16:56
Aldrin + Dieldrin	µg/L	0,03	< 0,03	0,03	12/03/2020 15:35
Carbendazim + Benconil	µg/L	2	< 2	120	12/03/2020 16:56
Carbofuma	µg/L	1	< 1	7	12/03/2020 16:56
Trans Clordano (Gama Clordano)	µg/L	0,01	< 0,01	0,2	12/03/2020 15:35
p,p'-DDT + p,p'-DDD + p,p'-DDE	µg/L	0,03	< 0,03	1	12/03/2020 15:35
Dinuron	µg/L	1	< 1	90	12/03/2020 16:56
Endossulfan (a, b e sulfato)	µg/L	0,03	< 0,03	20	12/03/2020 15:35
Endrin	µg/L	0,03	< 0,03	0,6	12/03/2020 15:35
Glifosato + AMPA	µg/L	75	< 75	500	13/03/2020 08:23
Lindano (g-HCH)	µg/L	0,01	< 0,01	2	12/03/2020 15:35
Mancozebe	µg/L	5	< 5	180	12/03/2020 16:56
Metamidofós	µg/L	1	< 1	12	12/03/2020 16:56
Metolacolor	µg/L	0,01	< 0,01	10	12/03/2020 15:35
Molinate	µg/L	0,01	< 0,01	6	12/03/2020 15:35
Pamona Metilica	µg/L	1	< 1	9	12/03/2020 16:56
Pendimetalina	µg/L	0,03	< 0,03	20	12/03/2020 15:35
Pemetrina	µg/L	0,01	< 0,01	20	12/03/2020 15:35
Profenofós	µg/L	1	< 1	60	12/03/2020 16:56
Simazina	µg/L	0,03	< 0,03	2	12/03/2020 15:35
Tebuconazol	µg/L	1	< 1	180	12/03/2020 16:56
Terbufós	µg/L	0,1	< 0,1	1,2	12/03/2020 15:35
Trifluralina	µg/L	0,01	< 0,01	20	12/03/2020 15:35
Ácidos Haloacéticos Totais (PRC-05-anexo XX)	mg/L	0,033	< 0,033	0,08	14/03/2020 07:37

Página 1 de 4 / R.R.A.: 59492/2020-0
Bioagri Ambiental - E-mail: bioagri@bioagri.com.br

Parâmetros	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Bromato	mg/L	0,01	< 0,01	0,01	13/03/2020 08:23
Clorito	mg/L	0,1	< 0,1	1	13/03/2020 08:23
Cloro Residual Livre	mg/L	0,01	< 0,01	0,2 - 5	05/03/2020 19:48
Cloraminas Totais	mg/L	0,01	< 0,01	4,0	05/03/2020 19:48
2,4,6-Triclorofenol	mg/L	0,0001	< 0,0001	0,2	12/03/2020 15:35
Trihalometanos Totais	mg/L	0,004	< 0,004	0,1	14/03/2020 11:22
Amônia (como NH ₃)	mg/L	0,12	< 0,12	1,5	16/03/2020 07:52
Cloro	mg/L	2,5	141	250	13/03/2020 08:23
Cor Aparente	CU	5	< 5	15(**)	07/03/2020 10:15
1,2-Diclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,01	14/03/2020 11:22
1,4-Diclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,03	14/03/2020 11:22
Dureza Total	mg/L	5	< 5	500	14/03/2020 14:46
Etilbenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,2	14/03/2020 11:22
Ferro	mg/L	0,001	0,0014	0,3	14/03/2020 14:46
Gosto	---	---	Não Objetável	---	07/03/2020 13:35
Odor	---	---	Não Objetável	---	07/03/2020 13:35
Manganês	mg/L	0,001	0,0031	0,1	14/03/2020 14:46
Monoclorobenzeno	mg/L	0,001	< 0,001	0,12	14/03/2020 11:22
Sódio	mg/L	0,1	120	200	14/03/2020 14:46
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	5	680	1000	09/03/2020 12:00
Sulfato	mg/L	2,5	150	250	13/03/2020 08:23
Surfactantes (como LAS)	mg/L	0,2	< 0,2	0,5	09/03/2020 14:20
Tolueno	mg/L	0,001	< 0,001	0,17	14/03/2020 11:22
Zinco	mg/L	0,001	0,0150	5	14/03/2020 14:46
Xilenos	mg/L	0,003	< 0,003	0,3	14/03/2020 11:22
Escherichia coli	P/A 100mL	---	Ausentes	Ausentes	06/03/2020 18:00
Coliformes Totais	P/A 100mL	---	Ausentes	Ausentes	06/03/2020 18:00
Microcistinas	µg/L	0,1	< 0,1	1,0	17/03/2020 16:45
Saxitoxinas (Totais)	µg/L	0,02	< 0,02	3,0	19/03/2020 09:08
Alumínio	mg/L	0,001	0,0071	0,2	14/03/2020 14:46
pH (a 25°C)	---	2 a 13	7,01	6,0 - 9,5(*)	05/03/2020 19:48
Turbidez (Leitura Campo)	NTU	0,1	0,10	5(***)	05/03/2020 19:48
Contagem de Cianobactérias	cel/mL	3	35	---	17/03/2020 10:53
Clorofila A	µg/L	1	< 1	---	06/03/2020 17:10
Clorpirifós + Clorpirifós-oxon	µg/L	2	< 2	30	12/03/2020 16:56
Clordano (isômeros)	µg/L	0,01	< 0,01	0,2	12/03/2020 15:35

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: pH (a 25°C), Cloro Residual Livre, Cloraminas Totais, Turbidez (Leitura Campo)

CUSTÓDIA DA AMOSTRA

Ação	Data da Ação	Responsável
Recebimento	07/03/2020	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira
Finalização	19/03/2020	Joseane Maria Bulow
Conferência dos Resultados	19/03/2020	Ariane Tonin

CUSTÓDIA DOS FRASCOS

Embalagem	Volume	Unidade	Tipo Preservação	Evento	Local	Responsável	Data do Evento
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia VOC - Piracicaba	Leticia Bertuhn	17/03/2020 20:46:34
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Carla Ferreira dos Santos	17/03/2020 16:45:59
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Carla Ferreira dos Santos	19/03/2020 09:08:46
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Carla Ferreira dos Santos	17/03/2020 17:03:42
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Douglas Felipe Pilar	16/03/2020 07:53:03
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Lugol / Tal qual 0-6°C	Passagem	Fito e Zooplacton - São Paulo	Bruna Couto Barbosa	17/03/2020 10:57:09
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Ludmila Barreto	17/03/2020 09:32:40
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Katia Rosa de Toledo	12/03/2020 14:14:52
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Katia Rosa de Toledo	12/03/2020 14:14:52
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Katia Rosa de Toledo	12/03/2020 14:12:34
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Katia Rosa de Toledo	12/03/2020 14:12:34
Plást.(100mL)	100	mL	NaOH 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Elisa Gerbin	17/03/2020 11:07:06
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO ₃ 0-6°C	Passagem	Metis - Piracicaba	Mariana Souza Rodrigues de Campos	17/03/2020 14:59:00
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH ₄ Cl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Ariane Sant Am do Amaral	17/03/2020 11:55:56
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Passagem	Cromatografia Iônica - Piracicaba	Saulo Antonio Pelicari Ferro	17/03/2020 17:13:03
Pote Estéril(100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Microbiologia - Vitória	Larissa de Souza Gasques	09/03/2020 18:14:43

Página 2 de 4 / R.R.A.: 59492/2020-0
 Biogen Ambiental - E-mail: alecom.amb@biogen.com.br

Embalagem	Volume	Unidade	Tipo Preservação	Evento	Local	Responsável	Data do Evento
Plást.(100mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Larissa de Souza Gasques	08/03/2020 16:31:04
Plást.(100mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Larissa de Souza Gasques	08/03/2020 16:35:44
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Tiago Delazari	12/03/2020 10:11:35
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Passagem	Metais - Piracicaba	Tiago Delazari	12/03/2020 10:11:35
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Tiago Delazari	12/03/2020 10:11:35
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Passagem	Metais - Piracicaba	Tiago Delazari	12/03/2020 10:11:35
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Tiago Delazari	12/03/2020 12:09:29
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Passagem	Cromatografia Iônica - Piracicaba	Tiago Delazari	12/03/2020 12:09:29
Plást.(100mL)	100	mL	NaOH 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 12:07:35
Plást.(100mL)	100	mL	NaOH 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 12:07:35
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:06:50
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia VOC - Piracicaba	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:06:50
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:12:05
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:12:05
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:12:06
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:12:06
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:12:05
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:12:05
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:06:50
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia VOC - Piracicaba	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 10:06:50
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 09:48:35
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Pamela Forti Nascimento	12/03/2020 09:48:35
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH4Cl 0-6°C	Entrada	Piracicaba - Recebimento	Henrique Camargo Mendes	13/03/2020 09:01:57
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH4Cl 0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Piracicaba	Henrique Camargo Mendes	13/03/2020 09:01:57
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Piracicaba	Aline Correa	16/03/2020 20:57:01
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Lugol / Tal qual 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Filtro 1000L - Giardia e Crypto	1	Filtro	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Lugol / Tal qual 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	10/03/2020 09:37:43
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	12/03/2020 15:55:35
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Campo ou Incr - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	13/03/2020 10:50:09
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Pote Estéril(100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Tubo Digestão (50mL)	50	mL	HNO3 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 18:35:34
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
VidroAmber(1000mL)	1000	mL	Tiosulfato (0-6°C)	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Vidro Amber (100mL)	100	mL	NH4Cl 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(100mL)	100	mL	Congelada	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Campo ou Incr - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 18:43:06
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 18:50:55
Plást.(1000mL)	1000	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Inorgânica - Vitória	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 18:51:23
Plást.(100mL)	100	mL	NaOH 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Vidro Amber (100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Plást.(500mL)	500	mL	H2SO4 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Ribeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27

Embalagem	Volume	Unidade	Tipo Preservação	Evento	Local	Responsável	Data do Evento
Plást.(100mL)	100	mL	EDA 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Rubeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Vial (40mL)	40	mL	HCl 0-6°C	Entrada	Vitória - Recebimento	Fábio Felipe Rubeiro de Oliveira	07/03/2020 17:27:27
Vidro Ambar (100mL)	100	mL	Talqual0-6°C	Passagem	Orgânica - Cromatografia SVOC - Prática In	Aline Pereira Roque	17/03/2020 09:08:18
Vidro Ambar (100mL)	100	mL	Lugol / Talqual 0-6°C	Passagem	Fito e Zooplacton - São Paulo	Isabelle Juliani	16/03/2020 12:54:33

PRC Nº5/2017 - VMP Portaria de Consolidação Nº5/2017 do Ministério da Saúde

(*) Recomend-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5

(**) CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) e mg PtCo/L de acordo com o padronizado em cada legislação.

Notas

"Merieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.

Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.

LQ / Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

Plano de Amostragem - Nº 5687/2020

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR.10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: Copasa Resplendor

Tipo de Amostragem: Simples (pontual)

Aspecto da Amostra: Limpido

Condições Climáticas: Céu nublado

Avaliação do Entorno: Área Industrial

Odor da Amostra: Característico

Ponto de Amostragem: Amostra corrente

Ocorrência durante a amostragem: Não

Dados de Origem

Resumo dos resultados da amostra nº 59492/2020-0 preparado com os dados dos relatórios de ensaio: 59492/2020-0 - Piracicaba, 59492/2020-0 - São Paulo, 59492/2020-0 - Vitória anexados a este documento.

Declaração de Conformidade

Comparando-se os resultados obtidos para a amostra com os valores estabelecidos pela Portaria de Consolidação Nº5/2017 do Ministério da Saúde podemos observar que: O(s) parâmetro(s) Cloro Residual Livre não satisfazem os limites permitidos.

Referências Metodológicas e Locais de Execução

Bioagri Ambiental Ltda. - Filial Vitória-ES: Rua Maria Dehuardo Trancoso, 158 Serra/ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalem.

Turbidez: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2130 B

pH: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500H+ B

Coliformes: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 9223 B

Gosto: SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 2110

Surfactantes: POP PA 023

Nitrato: POP PA 124

Nitrato: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500 NO2- B

Cloro e Cloraminas: POP PA 010

Cor Aparente: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2120 B

Sólidos: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 A, B, C, D, E

Odor: SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2110

Bioagri Ambiental Ltda. - Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional Arnaldo Ribeiro.

Contagem de Cianobactérias: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 10200

Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz: Rua Aljovil Martini, 177/201, Bairro Dois Córregos - Piracicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccano.

HAA5: EPA 552.3-2003

Cianeto: ASTM D 7511-12 (2017) e 1

Clorofila: SMWW, 23ª Edição, 2012, Método 10200 H

Nitrogênio Amomiacal: ISO 11732: 2005

Ânions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032

Microcistina: POP PA 043

Saxitoxinas: POP PA 203

Fluoreto: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500 F C

SVOC por LC/MS/MS: POP PA 188

Metais Totais(ICP-MS): Det.: SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 3125 B / Preparo: SMWW, 23ª

Edição, 2017, Método 3030 E, EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Dureza Total: SMWW, 23ª

Edição, 2017, Método 2340B

SVOC: Determinação: EPA 8270 E-1:2018, POP PA 076 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007,

3510 C: 1996

VOC: Determinação: EPA 8260 D: 2018 / Preparo: EPA 5021 A: 2014

Chave de Validação: 2de7bfff56c0c1495e4a8019e2a69ed3c


Ariane Tonin
Controladora de Qualidade
CRQ 004487599 - 4ª Região


Joseane Maria Bilow
Gerente Técnica
CRQ 09200516 - 9ª Região

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 59492/2020-0 - Vitória
Processo Comercial N° 14130/2018-113

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	FUNDACAO RENOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	9213281		
Identificação do Cliente:	COL_RESP_15 - Resplendor - Saida Abrand.		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Wellington De Souza Castro - Bioagri - Serra		
Data da amostragem:	05/03/2020 19:48:00		
Data da entrada no laboratório:	06/03/2020 17:10:00	Data de Elaboração do RE:	19/03/2020

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Nitrato (como N)	14797-55-8	mg/L	0,3	< 0,3	n.a.	10	07/03/2020 12:00
Nitrito (como N)	14797-65-0	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	1	07/03/2020 13:00
Cloro Residual Livre	7782-50-5	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	0,2 - 5	05/03/2020 19:48
Cloraminas Totais	---	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	4,0	05/03/2020 19:48
Cor Aparente	---	CU	5	< 5	n.a.	15(**)	07/03/2020 10:15
Sólidos Dissolvidos Totais	---	mg/L	5	680	34	1000	09/03/2020 12:00
Escherichia coli	---	P/A 100mL	---	Ausentes	n.a.	Ausentes	06/03/2020 18:00
Coliformes Totais	---	P/A 100mL	---	Ausentes	n.a.	Ausentes	06/03/2020 18:00
pH (a 25°C)	---	---	2 a 13	7,01	0,2	6,0 - 9,5(*)	05/03/2020 19:48
Turbidez (Leitura Campo)	---	NTU	0,1	0,10	0,005	5(***)	05/03/2020 19:48

As seguintes análises foram realizadas no local da amostragem: pH (a 25°C), Cloro Residual Livre, Cloraminas Totais, Turbidez (Leitura Campo)

PRC N°5/2017 - VMP Portaria de Consolidação N°5/2017 do Ministério da Saúde

(*) Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5
(**) CU (color unit) é equivalente a uH (unidade Hazen) e mg PtCo/L de acordo com o padronizado em cada legislação.

Notas
"Merieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
LQ / Faixa = Limite de Q unificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.

n.a. = Não Aplicável.
Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Ambiental Ltda. - Filial Vitória-ES: Rua Maria Deluardo Trancoso, 158 - Serra-ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21º Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalém.

Plano de Amostragem (RG.112) - N° 5687/2020
A amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 B e POP LB 010.
Local de Amostragem: Copasa Resplendor
Tipo de Amostragem: Simples (pontual)
Aspecto da Amostra: Limpido
Condições Climáticas: Céu nublado
Avaliação do Entorno: Área Industrial
Odor da Amostra: Característico
Ponto de Amostragem: Amostra corrente
Ocorrência durante a amostragem: Não

Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade de Bioagri Ambiental Ltda. - Filial, situada na Rua Maria Deluardo Trancoso, 158 - Serra-ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21º Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalém, CRQ nº 03155435, 21ª Região.


Referências Metodológicas

Turbidez: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2130 B



pH: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500H+ B
Coliformes: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 9223 B
Nitrato: POP PA 124
Nitrato: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500 NO₂- B
Cloro e Cloraminas: POP PA 010
Cor Aparente: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2120 B
Sólidos: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 2540 A, B, C, D, E

Chave de Validação: 2de7bff56c0c1495e4a8019e2a69ed3c


Sabrina Fime Rosalém
Coordenadora do Laboratório

RELATORIO DE ENSAIO Nº 59492/2020-0 - São Paulo
Processo Comercial Nº 14130/2018-113

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	FUNDACAO RENOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	9213281		
Identificação do Cliente:	COL_RESP_15 - Resplendor - Saida Abrand.		
Amostra Rotulada como:	Água Tratada		
Coletor:	Wellington De Souza Castro - Bioagri - Serra		
Data da amostragem:	05/03/2020 19:48:00		
Data da entrada no laboratório:	06/03/2020 17:10:00	Data de Elaboração do RE:	19/03/2020

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	PRC Nº5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Contagem de Cianobactérias	---	cel/mL	3	35	5,3	---	17/03/2020 10:53

PRC Nº5/2017 - VMP Portaria de Consolidação Nº5/2017 do Ministério da Saúde

Notas

"Merieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
LQ / Faixa = Limite de Quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.
n.a. = Não Aplicável.

Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Ambiental Ltda. - Filial Vitória-ES: Rua Maria Dehumardo Trucoso, 158 Serra/ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalém.

Plano de Amostragem (RG-112) - Nº 5687/2020

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimentos.

Local de Amostragem: Copasa Resplendor
Tipo de Amostragem: Simples (pontual)
Aspecto da Amostra: Límpido
Condições Climáticas: Céu nublado
Avaliação do Entorno: Área Industrial
Odor da Amostra: Característico
Ponto de Amostragem: Amostra corrente
Ocorrência durante a amostragem: Não

Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade da Bioagri Ambiental Ltda. - Filial São Paulo, situada na Rua Dr. José Elias, 98, Alto da Lapa, São Paulo/SP, sob responsabilidade técnica do profissional Arnaldo Ribeiro.

Referências Metodológicas

Contagem de Cianobactérias. SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 10200



Chave de Validação: 2de7bff56c0c1495e4s8019e2a66bd3c

Bruna Couto Barbosa
Coordenadora do Laboratório

RELATÓRIO DE ENSAIO N° 59492/2020-0 - Piracicaba
Processo Comercial N° 14130/2018-113

DADOS REFERENTES AO CLIENTE

Empresa solicitante:	FUNDAÇÃO RENOVA
Endereço:	Avenida Avenida Getúlio Vargas, 671 - 4º Andar - Sala 400 - FUNCIONARIOS - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.112-021
Nome do Solicitante:	Mario Marques

DADOS REFERENTES A AMOSTRA

Identificação do item de ensaio:	9213281
Identificação do Cliente:	COL_RESP_15 - Resplendor - Saida Abrand.
Amostra Rotulada como:	Água Tratada
Coletor:	Wellington De Souza Castro - Bioagri - Serra
Data da amostragem:	05/03/2020 19:48:00
Data da entrada no laboratório:	06/03/2020 17:10:00
Data de Elaboração do RE:	19/03/2020

RESULTADOS PARA A AMOSTRA

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Antimônio	7440-36-0	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,005	14/03/2020 14:46
Arsênio	7440-38-2	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	14/03/2020 14:46
Bário	7440-39-3	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,7	14/03/2020 14:46
Cádmio	7440-43-9	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,005	14/03/2020 14:46
Chumbo	7439-92-1	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	14/03/2020 14:46
Cineto	57-12-5	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,07	16/03/2020 22:01
Cobre	7440-50-8	mg/L	0,001	0,0018	0,00022	2	14/03/2020 14:46
Cromo	7440-47-3	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,05	14/03/2020 14:46
Fluoreto	16984-48-8	mg/L	0,1	0,28	0,022	1,5	16/03/2020 20:56
Mercurio	7439-97-6	mg/L	0,0001	< 0,0001	n.a.	0,001	14/03/2020 14:46
Níquel	7440-02-0	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,07	14/03/2020 14:46
Selênio	7782-49-2	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	14/03/2020 14:46
Urânio	7440-61-1	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,03	14/03/2020 14:46
2,4-D + 2,4,5-T	---	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	30	12/03/2020 15:35
Alaclor	15972-60-8	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	20	12/03/2020 15:35
Aldicarb + Aldicarb Sulfom + Aldicarb Sulfóxido	---	µg/L	3	< 3	n.a.	10	12/03/2020 16:56
Aldrin + Dieldrin	---	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	0,03	12/03/2020 15:35
Carbendazim + Benomil	---	µg/L	2	< 2	n.a.	120	12/03/2020 16:56
Carbofenum	1563-66-2	µg/L	1	< 1	n.a.	7	12/03/2020 16:56
Trans Clordano (Gama Clordano)	5103-74-2	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	0,2	12/03/2020 15:35
p,p'-DDT + p,p'-DDD + p,p'-DDE	---	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	1	12/03/2020 15:35
Diuron	330-54-1	µg/L	1	< 1	n.a.	90	12/03/2020 16:56
Endossulfan (a, b e sulfato)	1031-07-8	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	20	12/03/2020 15:35
Endrin	72-20-8	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	0,6	12/03/2020 15:35
Glifosato + AMPA	---	µg/L	75	< 75	n.a.	500	13/03/2020 08:23
Lindano (g-HCH)	58-89-9	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	2	12/03/2020 15:35
Mancozebe	8018-01-7	µg/L	5	< 5	n.a.	180	12/03/2020 16:56
Metamidofós	10265-92-6	µg/L	1	< 1	n.a.	12	12/03/2020 16:56
Metolaclo	51218-45-2	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	10	12/03/2020 15:35
Molinate	2212-67-1	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	6	12/03/2020 15:35
Pantona Metilica	298-00-0	µg/L	1	< 1	n.a.	9	12/03/2020 16:56
Pendimetalina	40487-42-1	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	20	12/03/2020 15:35
Permetrina	52645-53-1	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	20	12/03/2020 15:35
Profenofós	41198-08-7	µg/L	1	< 1	n.a.	60	12/03/2020 16:56
Simazina	122-34-9	µg/L	0,03	< 0,03	n.a.	2	12/03/2020 15:35
Tebuconazol	107534-96-3	µg/L	1	< 1	n.a.	180	12/03/2020 16:56
Terbufós	13071-79-9	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	1,2	12/03/2020 15:35

Parâmetros	CAS	Unidade	LQ/ Faixa	Resultados analíticos	Incerteza	PRC N°5/2017 - VMP	Data do Ensaio
Trifluralina	1582-09-8	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	20	12/03/2020 15:35
Ácidos Haloacéticos Totais (PRC-05- anexo XX)	---	mg/L	0,033	< 0,033	n.a.	0,08	14/03/2020 07:37
Bromato	15541-45-4	mg/L	0,01	< 0,01	n.a.	0,01	13/03/2020 08:23
Clorito	7758-19-2	mg/L	0,1	< 0,1	n.a.	1	13/03/2020 08:23
2,4,6-Triclorofenol	88-06-2	mg/L	0,0001	< 0,0001	n.a.	0,2	12/03/2020 15:35
Trihalometanos Totais	---	mg/L	0,004	< 0,004	n.a.	0,1	14/03/2020 11:22
Amônia (como NH ₃)	7664-41-7	mg/L	0,12	< 0,12	n.a.	1,5	16/03/2020 07:52
Cloreto	16887-00-6	mg/L	2,5	141	24	250	13/03/2020 08:23
1,2-Diclorobenzeno	95-50-1	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,01	14/03/2020 11:22
1,4-Diclorobenzeno	106-46-7	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,03	14/03/2020 11:22
Dureza Total	---	mg/L	5	< 5	n.a.	500	14/03/2020 14:46
Etilbenzeno	100-41-4	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,2	14/03/2020 11:22
Ferro	7439-89-6	mg/L	0,001	0,0014	0,00017	0,3	14/03/2020 14:46
Manganês	7439-96-5	mg/L	0,001	0,0031	0,00037	0,1	14/03/2020 14:46
Monoclorobenzeno	108-90-7	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,12	14/03/2020 11:22
Sódio	7440-23-5	mg/L	0,1	120	14	200	14/03/2020 14:46
Sulfato	14808-79-8	mg/L	2,5	150	26	250	13/03/2020 08:23
Toxeno	108-88-3	mg/L	0,001	< 0,001	n.a.	0,17	14/03/2020 11:22
Zinco	7440-66-6	mg/L	0,001	0,0150	0,0018	5	14/03/2020 14:46
Xilenos	1330-20-7	mg/L	0,003	< 0,003	n.a.	0,3	14/03/2020 11:22
Microcistinas	---	µg/L	0,1	< 0,1	n.a.	1,0	17/03/2020 16:45
Saxitoxinas (Totais)	---	µg/L	0,02	< 0,02	n.a.	3,0	19/03/2020 09:08
Alumínio	7429-90-5	mg/L	0,001	0,0071	0,00085	0,2	14/03/2020 14:46
Clorofila A	---	µg/L	1	< 1	n.a.	---	06/03/2020 17:10
Clorpirifós + Clorpirifós-oxon	---	µg/L	2	< 2	n.a.	30	12/03/2020 16:56
Clordano (isômeros)	---	µg/L	0,01	< 0,01	n.a.	0,2	12/03/2020 15:35

CONTROLE DE Q QUALIDADE DO LABORATÓRIO

Controle de Q qualidade - Ácido: Haloacéticos

Ensaio de Recuperação

Parâmetros	Q quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
65975/2020-0 - Amostra Controle - HAA				
Ácido Cloroacético (MCAA)	0,007475	mg/L	102	50 - 150
Ácido Bromoacético (MBAA)	0,00504	mg/L	101	50 - 150
Ácido Dicloroacético (DCAA)	0,007465	mg/L	136	50 - 150
Ácido Tricloroacético (TCAA)	0,00249	mg/L	113	50 - 150
Ácido Dibromoacético (DBAA)	0,002465	mg/L	96	50 - 150
Surrogates				
59492/2020-0 - COL_RESP_15 - Resplendor - Saída Abrand.				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,0125	%	62	50 - 150
65975/2020-0 - Amostra Controle - HAA				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,0125	%	144	50 - 150
59492/2020-0 - COL_RESP_15 - Resplendor - Saída Abrand.				
Ácido 2,3-Dibromopropiônico	0,0125	%	83	50 - 150

Controle de Q qualidade - Metais Totais - Água - ICP-MS

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
Sódio	µg/L	100	< 100
Alumínio	µg/L	1	< 1
Mercúrio	µg/L	0,1	< 0,1
Cromo	µg/L	1	< 1
Manganês	µg/L	1	< 1
Ferro	µg/L	1	< 1
Níquel	µg/L	1	< 1
Cobre	µg/L	1	< 1
Zinco	µg/L	1	< 1
Arsênio	µg/L	1	< 1
Selênio	µg/L	1	< 1
Cádmio	µg/L	1	< 1
Antimônio	µg/L	1	< 1
Bário	µg/L	1	< 1
Chumbo	µg/L	1	< 1
Urânio	µg/L	1	< 1

Ensaio de Recuperação

Parâmetros	Q quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
66609/2020-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS				
Lítio	10	µg/L	98	80 - 120
Vanádio	10	µg/L	82	80 - 120
Cobalto	10	µg/L	83	80 - 120
Zinco	10	µg/L	95	80 - 120
Molibdênio	10	µg/L	116	80 - 120
Antimônio	10	µg/L	115	80 - 120
Chumbo	10	µg/L	115	80 - 120
Surrogates				
66608/2020-0 - Branco de Análise - Metais Totais - Água ICP-MS				
Ítrio (Metais Totais)	50	%	124	70 - 130
66609/2020-0 - Amostra Controle - Metais Totais - Água ICP-MS				
Ítrio (Metais Totais)	50	%	117	70 - 130
59492/2020-0 - COL_RESP_15 - Resplendor - Saida Abrand.				
Ítrio (Metais Totais)	50	%	117	70 - 130

Controle de Q qualidade - VOC Leis - Água

Parâmetros	Unidade	LQ	Resultados analíticos
1,4-Diclorobenzeno	µg/L	1	< 1
Enlbenzeno	µg/L	1	< 1
Tolueno	µg/L	1	< 1
Monoclorobenzeno	µg/L	1	< 1
Trihalometanos Totais	mg/L	0,004	< 0,004
Xilenos	µg/L	3	< 3
1,2-Diclorobenzeno	µg/L	1	< 1

Ensaio de Recuperação

Parâmetros	Q quantidade Adicionada	Unidade	Resultado da Recuperação (%)	Faixa Aceitável de Recuperação (%)
66644/2020-0 - Amostra Controle - VOC Leis - Água				
1,1-Dicloroetano	20	µg/L	83	70 - 130
Benzeno	20	µg/L	93	70 - 130
Tricloroetano	20	µg/L	92	70 - 130
Tolueno	20	µg/L	81	70 - 130
Monoclorobenzeno	20	µg/L	78	70 - 130
Surrogates				
66643/2020-0 - Branco de Análise - VOC Leis - Água				
p-Bromofluorbenzeno	20	%	86,0	70 - 130
Dibromofluorometano	20	%	111	70 - 130
66644/2020-0 - Amostra Controle - VOC Leis - Água				
p-Bromofluorbenzeno	20	%	88,8	70 - 130
Dibromofluorometano	20	%	78,1	70 - 130
59492/2020-0 - COL_RESP_15 - Resplendor - Saida Abrand.				
Dibromofluorometano	20	%	118	70 - 130
p-Bromofluorbenzeno	20	%	82,8	70 - 130

PRC Nº5/2017 - VMP Portaria de Consolidação Nº5/2017 do Ministério da Saúde

Notas

"Merieux NutriSciences" é nome fantasia, a razão social permanece Bioagri Ambiental Ltda.
 Este Relatório de Ensaio só pode ser reproduzido por inteiro e sem nenhuma alteração.
 LQ / Faixa = Limite de Q quantificação ou Faixa de Trabalho, quando aplicável.
 n.a. = Não Aplicável.
 Incerteza = Incerteza expandida (U), que é baseada em incerteza padrão combinada, com um nível de confiança de 95% (k=2).

Amostragem realizada pela unidade: Bioagri Ambiental Ltda. - Filial Vitória-ES: Rua Maria Dehumard Traucoso, 158 Serra/ES - Cep: 29160, registrada no CRQ 21ª Região sob nº 053/2012 e responsabilidade técnica da profissional Sabrina Firme Rosalém.

Plano de Amostragem (RG.112) - Nº 5687/2020

A amostragem foi realizada conforme SMWW, 22ª Edição, 2012 - Método 1060 e POP LB 010 para matrizes líquidas, CETESB 6300, 1999 e POP LB 011 para solo, EPA-823-B-01-002:2001 e POP LB 011 para sedimento e ABNT-NBR.10007:2004 e POP LB 011 para resíduos industriais.

Local de Amostragem: Copasa Resplendor
 Tipo de Amostragem: Simples (pontual)
 Aspecto da Amostra: Límpido
 Condições Climáticas: Céu nublado

Página 3 de 4 / R.E.: 59492.0/2020-0 - Pincicaba

Bioagri Ambiental - Unidade Pincicaba: Rua Aupovi Martini, 201 - Pincicaba/SP - E-mail: falecomamb@bioagris.com.br

RG-080 (rev.09) - Emitido em 22/10/2018

Avaliação do Entorno: Área Industrial
Odor da Amostra: Característico
Ponto de Amostragem: Amostra corrente
Ocorrência durante a amostragem: Não

Responsabilidade Técnica

Os ensaios foram realizados na unidade de Bioagri Ambiental Ltda. - Matriz, situada na Rua Ajoval Marini, 177/201, Bairro Dois Córregos, Cep. 14420-833, Pincicaba/SP, registrada no CRQ 4ª Região sob nº 16082-F e responsabilidade técnica do profissional Marcos Donizete Ceccato, CRQ nº 04364387, 4ª Região.

Referências Metodológicas


HAA: EPA 552.3:2003
Cianeto: ASTM D 7511-12 (2017) e1
Clorofila: SMWW, 23ª Edição, 2012, Método 10200 H
Nitrogênio Amomíaco: ISO 11732: 2005
Anions: EPA 300.0: 1993, 300.1: 1999, POP PA 032
Microcismas: POP PA 043
Saxitoxinas: POP PA 203
Fluoreto: SMWW, 23ª Edição, 2017 - Método 4500 F C
SVOC por LC/MS/MS: POP PA 188
Metais Totais(ICP-MS): Det.: SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 3125 B / Preparo: SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 3030 E, EPA 3010 A: 1992 e EPA 3005: 1992 / Duzam Total: SMWW, 23ª Edição, 2017, Método 2340B
SVOC: Determinação: EPA 8270 E-1:2018, POP PA 076 / Preparo: EPA 3510 C:1996, 3535 A:2007, 3510 C: 1996
VOC: Determinação: EPA 8260 D: 2018 / Preparo: EPA 5021 A: 2014

Chave de Validação: 2de7bff56c0c1495e4a8019e2a69ed3c


Ariane Tonin
Control de Qualidade
CRQ 004487599 - 4ª Região


Juspere Maria Billo
Gerente Técnica
CRQ 09200516 - 9ª Região

Laudo de Ensaio COPASA 01369 – 07/05/2020

COPASA		COPASA - Laboratório Regional Vale do Aço							
Av. Minas Gerais, S/N - Bairro Amaro Lanari - Cel. Fabriciano / MG Tel.: (31)3829-7536 / 3829-7517									
RELATÓRIO DE ENSAIO Nº		01369							
Solicitante:	GRCA	Cidade:	RESPLENDOR						
Endereço:	R Frei Venancio, nº228 Bairro Salatiel - Cep.35300-251 Tel: (33)3329-9209 Caratinga								
DADOS REFERENTES A AMOSTRA									
Lote:	1369-2020	Coletor:	LOURAILTON		Roteiro:	PESQUISA			
Data coleta:	07/05/2020	Data recebimento da amostra:	08/05/2020		Cond. ambientais:	NUBLADO			
PONTOS DE AMOSTRAGEM									
1 TORNEIRA ADUTORA ÁGUA BRUTA			4 SAIDA FILTRO ABRANDADO						
2 SAIDA TANQUE DE CONTATO			5 SAIDA SISTEMA SIMPLIFICADO						
3 SAIDA FILTRO DE ZEOLITOS									
RESULTADOS ANALITICOS									
Parâmetros	Unidades	Método utilizado	Data ensaio	Hora ensaio	1	2	3	4	5
Hora da coleta*	0	0	-	-	15:20	15:22	15:24	15:27	15:29
Temperatura ambiente*	°C	SMWW 2550 B	-	-					
Temperatura amostra*	°C	SMWW 2550 B	-	-					
Cloro residual livre*	mg/L	SMWW 4500 Cl G	-	-					
Dureza total	mg/L	SMWW 2340C	08/05/20		196,3	45,3	192,3	3,02	75,5
Ferro total	mg/L	SMWW 3500 Fe B	08/05/20		1,84	0,02	0,34	0,03	0,02
Manganês total	mg/L	SMWW 3500 Mn B	08/05/20		0,94	<0,050	0,08	<0,050	<0,050
Observações:									
*Ensaio e leituras de campo.									
Os resultados deste relatório se referem somente aos itens ensaiados.									
Este relatório de ensaio só deve ser reproduzido completo.									
Ensaio realizado conforme metodologias descritas no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (SMWW) - 23rd Ed. (2017).									
VA - Virtualmente Ausente									
VP - Virtualmente Presente									
Informações da amostragem:									
Temperaturas não informadas									
Coleta realizada pelo cliente. A descrição do material ensaiado é de inteira responsabilidade do cliente.									
Aprovado por:									
 Jeanny R. Bragança Fernandes Analista de Saneamento - CRQ nº 02301390									
1/1					Emitido em: 13/05/2020 15:37				

5.1.2 Anexo – Relatório de Atividades Diárias – Checklist

O checklist de atividades é feito diariamente com os operadores.

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES							
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	3			INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	01/04/2020 quarta-feira			PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	Início	8:00		Manhã	X		
		Folha	Término	19:00		Tarde	X		
		Nome do Operador STA			nº dias trabalhados	3	M³		
Início Das Atividades:		01/04/2020			Operador da ETA		8409	9333	920 m3
Previsão término dos testes:					Esdras				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES									
<p>As 05:01 iniciando o abastecimento com água tratada no tanque de contato da Copasa e conferindo a vazão de entrada, conferindo se os poços C1 e C2 estão ligados</p> <p>As 08:11 minutos iniciou com a leitura 8409 m³, às 09:58 teste de dureza OK, às 15:32 apresentou dureza na água tratada confirmando o tempo de funcionamento de 9h e 50 minutos. A empresa controllmaster executou o reparo da bomba de retro lavagem do filtro STARF, a empresa reparou o defeito da bomba de retro lavagem e iniciou os testes para deixar o sistema automático executando as filtrações, retro lavagens, pré-filtrações e regenerações do sistema. Sem sucesso nos testes prejudicando o abastecimento de água da cidade por motivo que estava em operação a adutora existente do STA o nível do reservatório baixou e a fiscalização solicitou urgentemente para deixar o sistema antigo da operação do STA. A fiscalização conferiu todas as válvulas pneumáticas nas aberturas e fechamentos das mesmas antes que a empresa responsável do sistema fosse embora, A fiscalização solicitou a empresa Controllmaster que na próxima visita traga soluções do sistema automático do STA.</p> <p>O abastecimento de água da cidade de Resplendor-MG foi estendido até às 21:00 por motivo das paralisações dos testes, A fiscalização junto com a empresa Controllmaster e o representante da Copasa Loraiton ficou alinhado a quantidade necessária de Sal, abastecer o reservatório de 5 mil litros com 4 mil kg de sal após 3 ciclos repor 2 mil kg de sal e a quantidade de água manter sempre cheio com a bóia acionada se tiver necessidade nos últimos ciclos lavar o reservatório.</p>									
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:									
FOTOS:									
 <p>Leitura do início das atividades</p>			 <p>Leitura final das atividades do dia</p>			 <p>Visita técnica da empresa Controllmaster</p>			
 <p>Nível baixo do reservatório de água da copasa às 18:43</p>			 <p>Sistema regenerado ciclo realizado com sucesso</p>			 <p>monitoramento da regeneração do sistema</p>			
<p>Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>					<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>				

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES					
OBRAS: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	3		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS		
		DATA	03/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável
		Horário	Início	8:00	Manhã	X	
			Término	18:05	Tarde	X	
		Folha	1		Noite	X	
		Nome do Operador STA			nº dias trabalhados	5	Mº
Início Das Atividades:		03/04/2020					
Previsão término dos testes:							
		Operador da ETA			10177	11075	898 m3
		Jessé					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES							
As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático, às 16:00 a fiscalização modificou o tempo no painel de comando para acionar com 10 minutos o T02 código do sistema de filtração do STA. O mesmo iniciou dando sequência o ciclo com Retro lavagem do filtro STARF com 6 minutos, Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos, Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.							
A fiscalização junto com o representante da copasa Carlos e o Operador da ETA Jessé estava no local para confirmar todos os procedimentos operacionais.							
A fiscalização monitorou a quantidade de sal no reservatório de salmoura alinhado com a empresa responsável pelo equipamento Controllmaster junto com a Copasa foram abastecidos 4 mil kg de sal com duração de 3 ciclos, após repor 2 mil kg de sal para manter durante a semana de tratamento assim sucessivamente.							
O reservatório da Copasa encheu às 15:30 a fiscalização estava aguardando para iniciar as operações do sistema STA.							
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:							
FOTOS:							
 <p>Leitura do início das atividades</p>		 <p>Leitura final das atividades do dia</p>		 <p>Conferindo a quantidade de sal suficiente para duração de 3 ciclos.</p>			
 <p>Nível 3.20 do reservatório de água da copasa às 15:47 cheio</p>		 <p>Iniciando o ciclo no modo automático e monitorando o mesmo.</p>		 <p>Finalizando o ciclo todo no sistema automático</p>			
<p>Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>			

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES					
		RDA Nº	7		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS		
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	05/04/2020		Manhã	X	
			domingo		Tarde	X	
		Horário	Início	8:00	Noite	X	
			Término	17:08			
		Folha	1		nº dias trabalhados	7	M³
Início Das Atividades: 05/04/2020 Previsão término dos testes:		Nome do Operador STA			11943	12833	890 m3
		Operador da ETA					
		Esdras					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES							
<p>Às 08:11 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático, a fiscalização fez um teste de manganês no filtro STARF resultado 0,2.</p> <p>A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 2,95 de altura quase cheio, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático, retrolavagem.</p> <p>Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos, Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.</p> <p>Neste domingo termina o 3º ciclo do sistema STA alinhado para o dia 06/04 repor 2 mil kg de sal para deixar saturando o mesmo no reservatório de salmoura.</p>							
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:							
FOTOS:							
							
Leitura do início das atividades		Leitura final das atividades do dia		Conferindo o manganês no filtro STARF			
							
Nível 2,95 do reservatório de água da copasa às 14:10 quase cheio		Iniciando o ciclo no modo automático e monitorando o mesmo.		Finalizando o ciclo todo no sistema automático			
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova			

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG	RDA Nº	7		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS		
	DATA	06/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável
Horário	segunda-feira		Manhã	X		
	Início	8:00	Tarde	X		
Folha	Término	18:06	Noite	X		
		1	nº dias trabalhados	8	Mº	
Início Das Atividades:	06/04/2020	Nome do Operador STA		12833	13715	882 m3
Previsão término dos testes:		Operador da ETA				
		Jéssé				

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático, a fiscalização fez um teste de manganês no filtro STARF resultado 0,2.
 A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 3,00 de altura quase cheio, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem
 Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência
 para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova-
 mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:

FOTOS:



Leitura do início das atividades



Leitura final das atividades do dia



Conferindo o manganês no filtro STARF



Conferindo a dureza zero na saída do sistema STA



Iniciando o ciclo no modo automático e monitorando o mesmo .



Finalizando o ciclo todo no sistema automático








Flavio Alves
Inspetor Mecânico - Progen






Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRAS:		RDA Nº		8		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA		07/04/2020		PERÍODO	Bom	Inatável	Chuvoso
		Horário		Início	8:00	Manhã	X		
				Término	18:06	Tarde	X		
		Folha		1		Noite	X		
		Início Das Atividades:		07/04/2020		nº dias trabalhados	8	M³	
		Previsão término dos testes:							
		Nome do Operador STA		Jésse		13715	14600	885 m3	
		Operador da ETA							
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático , A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 2.90 de altura quase cheio,monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova- mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero . As 14:00 iniciou o ciclo até às 15:30 e o operador não achou necessário acionar novamente por motivo que o nível do reservatório estava quase cheio .									
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:									
FOTOS:									
									
Leitura do início das atividades			Leitura final das atividades do dia			Conferindo o ciclo do sistema			
									
Conferindo a dureza zero na saída do sistema STA			Iniciando o ciclo no modo automático e monitorando o mesmo .			Finalizando o ciclo todo no sistema automático			
Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen					Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	9		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	08/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	quarta-feira		Manhã	X		
			Início	8:00	Tarde		X	
		Término	18:06	Noite	X			
		Folha	1	nº dias trabalhados	8	M³		
Início Das Atividades:		08/04/2020		Nome do Operador STA		14600	15666	1066 m3
Previsão término dos testes:				Operador da ETA				
				Esdras				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
Às 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 2,40 de altura, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem								
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos, Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.								
O sistema de tratamento de água STA foi dado sequência depois do ciclo e constatado o ganho em volume de águas tratada.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
 <p>Regeneração do sistema ok</p>			 <p>Conferindo a vazão de entrada do sistema com 28 l/s</p>			 <p>Conferindo a medição do CLP no painel de comando</p>		
 <p>Conferindo a dureza zero na saída do sistema STA</p>			 <p>Monitorando o nível do reservatório</p>			 <p>Finalizando o ciclo todo no sistema automático</p>		
<hr/> Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				<hr/> Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES									
		RDA Nº	9		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS						
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	09/04/2020 quinta-feira			PERÍODO	Manhã	X	Instável	Chuvoso	
		Horário	Início	8:00	Término	18:01	Tarde		X		
Início Das Atividades:		09/04/2020		Nome do Operador STA		nº dias trabalhados		8		M³	
Previsão término dos testes:				Operador da ETA		15666		16241		575 m³	
				Esdras							
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático. A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 2,90 de altura, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático retrolavagem Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos, Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.											
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES: Foram adicionados 2 mil kg de sal no reservatório de salmoura do sistema STA											
FOTOS:											
											
conferindo o nível do reservatório da elevatória			Fiscalização conferindo a quantidade de caminhões na elevatória			Conferindo a quantidade de sal adicionada no reservatório de salmoura					
											
Conferindo o nível do reservatório da copasa			Monitorando do sistema automático			Finalizando o ciclo todo no sistema automático					
Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen						Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova					

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	10		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	10/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	sexta-feira		Manhã	X		
			Início	8:00	Tarde		X	
Folha	Término	18:04	Noite	X				
Início Das Atividades:		10/04/2020	Nome do Operador STA					
Previsão término dos testes:			Operador da ETA		16241	17023	782 m3	
			Jessé					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 3,15 de altura cheio, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem								
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência								
para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova-								
mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
A Copasa teve um erro de operação na ETA deixando sujar um pouco a água do decantador, com a mistura do tratamento da água do STA no reservatório, a mesma ficou dentro								
da portaria de qualidade de água.								
A fiscalização monitorou a quantidade de caminhões na elevatória e o reservatório de água como mostra as fotos abaixo.								
FOTOS:								
								
conferindo a quantidade de caminhões		Fiscalização conferindo o teste de Manganês		Conferindo a quantidade de sal no reservatório de salmoura				
								
Conferindo a dureza de água OK		Monitoramento do reservatório na elevatória cheio mantendo o nível		Finalizando o ciclo todo no sistema automático				
Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBS: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	12		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	12/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chevoso
			domingo		Manhã	X		
		Horário	Início	8:00	Tarde		X	
			Término	18:02	Noite	X		
		Folha	1		nº dias trabalhados	12	M ³	
Início Das Atividades:		12/04/2020		Nome do Operador STA				
Previsão término dos testes:				Operador da ETA		17767	18194	427 m3
				Esdras				

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático. A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1,50 cm de altura às 08:30, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático: retrolavagem Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos. Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos. Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero. O reservatório da elevatória estava cheio e mantendo o nível com os abastecimentos dos caminhões pipas. A vazão de chegada da ETA de água bruta estava com 39 l/s e a vazão de chegada para a o STA estava com 27,7 l/s = 86,7 l/s total de chegada com água dos caminhões pipas e STA. O reservatório da ETA de Resplendor-MG encheu às 17:35. A fiscalização conferiu a leitura do hidrômetro final do sistema STA e o tempo de trabalho no quadro de comando.

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:

A fiscalização esteve monitorando todo o sistema de tratamento de água (STA) Conferindo o nível de sal no reservatório de salmoura e o mesmo estava muito baixo, programado para o dia 13/04/2020 á próxima reposição. A Copasa desligou às 14:30 o STA e manteve o nível de água no reservatório da mesma só com uma bomba de 60 CV.

FOTOS:



conferindo o nível do reservatório da copasa com 2,70



Fiscalização conferindo o final da produção em minutos no CLP



Conferindo se as bombas do Poço C1, C2 e bomba nº3 estão desligadas



Conferindo a leitura final do hidrômetro



Monitoramento do reservatório de salmoura



Finalizando o ciclo todo no sistema automático








Flavio Alves
Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	11		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	11/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	sábado		Manhã	X		
Início	8:00		Tarde		X			
	Término	18:06	Noite	X				
Folha	1		nº dias trabalhados	11	M ³			
Início Das Atividades:	11/04/2020	Nome do Operador STA		17023	17767	744 m ³		
Previsão término dos testes:		Operador da ETA						
		Jessé						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1,65 cm de altura às 09:45, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem								
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência								
para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.								
O reservatório da elevatória estava cheio e mantendo o nível com os abastecimentos dos caminhões pipas, A vazão de chegada da ETA de água bruta estava com 39 l/s e a vazão de chegada para a o STA estava com 27,7 l/s, Vazão de saída para rua estava com 48 l/s às 09:45.								
O reservatório da ETA de Resplendor-MG encheu às 15:58.								
A fiscalização conferiu a leitura do hidrômetro final do sistema STA e o tempo de trabalhado no quadro de comando.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
 <p>conferindo a quantidade de sal na salmoura e mantendo o nível do mesmo.</p>		 <p>Fiscalização conferindo o final da leitura do Hidrômetro</p>		 <p>Conferindo os minutos do CLP no painel de controle.</p>				
 <p>Conferindo a dureza de água OK</p>		 <p>Monitoramento do reservatório de salmoura</p>		 <p>Finalizando o ciclo todo no sistema automático</p>				
<p>Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	12		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	12/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	Início	8:00	Manhã	X		
			Término	18:02	Tarde		X	
		Folha	1		Noite	X		
		Nome do Operador STA			nº dias trabalhados	12	M³	
Início Das Atividades:		12/04/2020		Operador da ETA		17767	18194	427 m3
Previsão término dos testes:				Esdras				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático .								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.50 cm de altura às 08:30 ,monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem								
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .								
O reservatório da elevatória estava cheio e mantendo o nível com os abastecimentos dos caminhões pipas . A vazão de chegada da ETA de água bruta estava com 39 l/s e a vazão de chegada para a o STA estava com 27,7 l/s = 66.7 l/s total de chegada com água dos caminhões pipas e STA .								
O reservatório da ETA de Resplendor-MG encheu às 17:35.								
A fiscalização conferiu a leitura do hidrômetro final do sistema STA e o tempo de trabalhado no quadro de comando .								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
A fiscalização esteve monitorando todo o sistema de tratamento de água (STA)								
Conferindo o nível de sal no reservatório de salmoura e o mesmo estava muito baixo , programado para o dia 13/04/2020 à próxima reposição .								
A Copasa desligou às 14:30 o STA e manteve o nível de água no reservatório da mesma só com uma bomba de 60 CV .								
FOTOS:								
 <p>conferindo o nível do reservatório da copasa com 2.70</p>			 <p>Fiscalização conferindo o final da produção em minutos no CLP</p>			 <p>Conferindo se as bombas do Poço C1,C2 e bomba nº3 estão desligadas</p>		
 <p>Conferindo a leitura final do hidrômetro</p>			 <p>Monitoramento do reservatório de salmoura</p>			 <p>Finalizando o ciclo todo no sistema automático</p>		
<p>Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>				

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
OBRAS: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	13		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	13/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	segunda-feira		Manhã	X		
			Início	8:00	Tarde		X	
	Término	18:01	Noite	X				
Folha		1		nº dias trabalhados	13	M³		
Início Das Atividades:	13/04/2020	Nome do Operador STA			18194	18822	628 m3	
Previsão término dos testes:		Operador da ETA						
		Esdras						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES As 08:05 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático. A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.30 cm de altura às 08:24, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
								
								
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	14		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	14/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	terça-feira		Manhã	X		
			Início	8:00	Tarde		X	
Folha	Término	18:02	Noite	X	X			
Início Das Atividades:		14/04/2020	Nome do Operador STA		nº dias trabalhados	10	M³	
Previsão término dos testes:			Operador da ETA		18822	19584	762 m3	
			Jessé					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático , A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 3,20 de altura cheio , monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova- mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero . A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
								
conferindo o nível do reservatório da Copasa			Conferindo o fluxo de caminhões no descarregamento na elevatória			Conferindo a quantidade de sal no reservatório de salmoura		
								
Conferindo a dureza da água do sistema sta OK			Monitoramento do sistema automático			Monitoramento do sistema automático		
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	15		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	15/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
			quarta-feira		Manhã	X		
		Horário	Início	8:00	Tarde		X	
			Término	18:03	Noite	X		
		Folha	1		nº dias trabalhados	15	M³	
Início Das Atividades:		15/04/2020		Nome do Operador STA				
Previsão término dos testes:				Operador da ETA		19584 20269		685 m3
				Jessé				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático , A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 3,20 de altura cheio ,monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova- mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero . A operação assida está sendo monitorada todos os dias .								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
A fiscalização Realizou a medidas Técnicas de todos Gastos de cada Ciclo segue abaixo as medições calculadas passo a passo . Medidas Técnicas do consumo de água gastas em cada ciclo Filtro Starf = Retrolavagem 83L/S X 60 = 4.980 L/M X 6 minutos de execução = 29.880 mil litros gastos / Pré filtração 27 L/S X 60 = 1620 L/M X 2 minutos = 3.240 mil litros Filtro Starc = Retrolavagem 27L/S X 60 = 1.620 L/M X 5 minutos de execução = 8.100 mil litros gastos / Pré filtração 27 L/S X 60 = 1620 L/M X 2 minutos = 3.240 mil litros Filtro Abrandador = Retrolavagem 27L/S X 60 = 1.620 L/M X 4 minutos de execução = 6.480 mil litros gastos / Volume de salmoura cada ciclo = Rotâmetro 3m3 por hora = 0.83 L/S x 60 = 50 L/M x 50 minutos de Regeneração = 2.500 Litros gastos em cada ciclo Volume da bomba d'água 10m3 /hora = 2,77 L/S X 60= 166,2 L/M X 50 minutos de Regeneração = 8.310 mil litros gastos cada ciclo . Filtro Abrandador = Pré-Filtração 27L/S X 60 = 1.620 L/M X 20 minutos de execução = 32.400 mil litros gastos Total de gastos d'água de cada Ciclo = 94.150 mil litros								
FOTOS:								
 <p>conferindo a medição no rotâmetro medindo 3 m³/hora= 1,2 L/S</p>			 <p>Conferindo o fluxo do sistema automático</p>			 <p>Conferindo a quantidade de sal no reservatório de salmoura</p>		
 <p>Conferindo a dureza da água do sistema sta OK</p>			 <p>Iniciando o sistema automático</p>			 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração .</p>		
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	16		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	16/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	quinta-feira		Manhã	X		
			Início	8:01	Tarde	x		
		Folha	Término	18:04	Noite	X		
Início Das Atividades: 16/04/2020		Nome do Operador STA			20269	21067	798 m³	
Previsão término dos testes:		Operador da ETA						
		Esdras						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 3,10 de altura cheio, monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem								
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência								
para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos, Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova-								
mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.								
A operação assistida está sendo monitorada todos os dias.								
A fiscalização monitorou o teste de manganês do sistema com resultado 0,6 do mesmo.								
A fiscalização está monitorando os gastos de sal todos os ciclos e as reposições das mesmas.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
								
Executando o teste de manganês no filtro STARF		Conferindo o fluxo do sistema automático		Conferindo a quantidade de sal no reservatório de salmoura				
								
Conferindo a retrolavagem do Filtro STARF		Conferindo a quantidade de sal		Término do ciclo pronto para o sistema de filtração.				
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	17		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	17/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	sexta-feira		Manhã	X		
			Início	8:02	Tarde	x		
		Folha	Término	18:05	Noite	X		
Início Das Atividades:		17/04/2020		nº dias trabalhados		17	M ³	
Previsão término dos testes:				Nome do Operador STA		21067	22085	
				Operador da ETA		1018 m3		
				Esdras				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático. A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 3,15 de altura cheio ,monitoramento do ciclo do STA ligado no modo automático,retrolavagem Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero . A operação assitida está sendo monitorada todos os dias .								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES: Foram adicionados 2mil kg de sal na salmoura de capacidade de 5 mil litros de água, como combinados em cada 3 ciclos .								
FOTOS:								
								
Executando o teste de manganês no filtro STARF		Conferindo o fluxo do sistema automático faltando 1 hora e 7 minutos para acionar o ciclo.		Conferindo a quantidade de sal no reservatório de salmoura				
								
Conferindo a Pré filtração do Abrandador		Conferindo o funcionamento das bombas de salmoura e bomba d'água .		Término do ciclo pronto para o sistema de filtração .				
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
OBRA:		RDA Nº	18		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	18/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	Início	8:05	Manhã	X		
		Folha	Término	18:04	Tarde	x		
					Noite	X		
					nº dias trabalhados	18		M³
Início Das Atividades:		18/04/2020		Nome do Operador STA				
Previsão término dos testes:				Operador da ETA		22085	22998	913 m3
				Jessé				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:05 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1 metro de altura nos primeiros horários da manhã.								
A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático, início às 09:30 às e término 11:00, iniciando com a retrolavagem do filtro STARF, Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos, Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.								
A operação assistida está sendo monitorada todos os dias.								
O ciclo iniciou às 09:30 e o término às 11:00 tudo nas suas normalidades.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
A fiscalização está monitorando o nível de óleo do Compressor de AR e o mesmo está baixo precisando ser abastecido.								
FOTOS:								
 <p>Executando o teste de manganês no filtro STARF</p>			 <p>Conferindo o fluxo do sistema automático faltando 15 minutos para acionar o ciclo.</p>			 <p>Conferindo o nível do reservatório da Copasa</p>		
 <p>Conferindo o nível de óleo do Compressor</p>			 <p>Conferindo o nível de sal da salmoura</p>			 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito o testes de dureza está OK.</p>		
<p>Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>				

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES					
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	19		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS		
		DATA	19/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável
Horário		Início	8:03		Manhã	X	
		Término	18:02		Tarde	x	
Folha		1		Noite	X		
Início Das Atividades:		19/04/2020		nº dias trabalhados		19	Mº
Previsão término dos testes:				Nome do Operador STA			
				Operador da ETA		22998	23491
				Jessé		493 m3	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES							
As 08:05 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático ,							
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 2,10 metros de altura às 08:03 da manhã ,							
A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático , início às 09:30 às e término 11:00 , iniciando com a retrolavagem do filtro STARF ,							
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência							
para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova-							
mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .							
A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .							
O ciclo iniciou às 07:45 e o término às 09:15 tudo nas suas normalidades .							
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:							
FOTOS:							
							
Executando o teste de manganês no filtro STARF		Conferindo o fluxo do sistema automático		Conferindo as bombas de sucção da salmoura			
							
Conferindo a vazão de entrada do sta com 27.7 l/s		Conferindo o nível de sal da salmoura		Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito o testes de dureza está OK.			
Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova			

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES									
		RDA Nº	20		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS						
OBRAS: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	20/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso			
		Horário	segunda-feira		Manhã	X					
			Início	8:02	Tarde	x					
	Término	18:01	Noite	X							
Folha		1		nº dias trabalhados	20	M³					
Início Das Atividades:	20/04/2020	Nome do Operador STA		23491	24278	787 m3					
Previsão término dos testes:		Operador da ETA									
		Esdras									
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES											
As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático ,											
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1,90 metros de altura às 08:05 da manhã ,											
A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático , início às 14:20 às e término 15:50 , iniciando com a retrolavagem do filtro STARF ,											
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPÇA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .											
A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .											
O ciclo iniciou às 14:20 e o término às 15:50 tudo nas suas normalidades .											
Foram abastecidos 2 mil kg de sal .											
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:											
FOTOS:											
											
Executando o abastecimento do sal na salmoura .		Conferindo a regeneração do sistema automático		Reposição do sal com 2 mil kg		Conferindo o início da retrolavagem do filtro STARF		Conferindo todas válvulas dos sistema automático todas normalizadas		Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito o testes de dureza está OK.	
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova							

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
OBRAS: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	21		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	21/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	Início	8:03	Manhã	X		
			Término	18:02	Tarde	x		
		Folha	1		Noite	X		
		Nome do Operador STA			nº dias trabalhados	20	M³	
Início Das Atividades:	21/04/2020	Operador da ETA			24278	25001	723 m3	
Previsão término dos testes:		Esdras						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.80 metros de altura às 08:08 da manhã.								
A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático, início às 14:44 às e término 16:14, iniciando com a retrolavagem do filtro STARF, Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos, Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos, Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato, verificando a dureza zero.								
A operação assitida está sendo monitorada todos os dias.								
O ciclo iniciou às 14:44 e o término às 16:14 tudo nas suas normalidades.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
Nível do reservatório da copasa às 16:02 estava cheio.								
O ciclo foi executado e não acionaram novamente o sistema STA por motivo do reservatório está cheio.								
FOTOS:								
 <p>Conferindo a regeneração do sistema</p>		 <p>Conferindo o CLP do sistema automático</p>		 <p>Conferindo o nível do reservatório com 3.0 de altura "cheio"</p>				
 <p>Conferindo a vazão de entrada do sistema STA com 26.6 l/s.</p>		 <p>Conferindo todas válvulas dos sistema automático todas normalizadas</p>		 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito o testes de dureza está OK.</p>				
<hr/> Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				<hr/> Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG	RDA Nº	22		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
	DATA	22/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
	Horário	quarta-feira		Manhã	X		
		Início	8:04	Tarde	x		
Folha	Término	18:01	Noite	X			
		1	nº dias trabalhados	22		M³	
Início Das Atividades:	22/04/2020	Nome do Operador STA		25001	25628	627 m3	
Previsão término dos testes:		Operador da ETA Jessé					

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 08:04 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.
 A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 2,80 metros de altura às 16:00 da manhã.
 A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático.
 A operação assistida está sendo monitorada todos os dias.

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:

FOTOS:



Sistema paralisado



Conferindo o CLP do sistema automático



Óleo do compressor trocado



Conferindo a retirada do óleo sujo



Conferindo a despressurização do compressor



Faltando duas horas para acionar o sistema

Flavio Alves
Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

RDA Nº	23		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
			PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
DATA	23/04/2020		Manhã	X		
HORÁRIO	Início	8:01	Tarde	x		
	Término	18:03	Noite	X		
Folha	1		nº dias trabalhados	23	Mº	
Início Das Atividades:	23/04/2020		Nome do Operador STA		25628	26431
Previsão término dos testes:			Operador da ETA Jessé			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES						
As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático .						
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.10 metros de altura às 09:32 da manhã ,						
A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático , início às 07:40 às e término 09:10 , iniciando com a retrolavagem do filtro STARF ,						
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência						
para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova-						
mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .						
A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .						
O ciclo iniciou às 07:40 e o término às 09:10 tudo nas suas normalidades .						
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:						
Nível do reservatório da copasa às 16:10 estava cheio .						
FOTOS:						
						
Conferindo a regeneração do sistema			Conferindo a vazão de saída da ETA 30.2 l/s		Conferindo o nível do reservatório com 1.10 m	
						
Conferindo a vazão de entrada do sistema STA com 27.3 l/s.			Conferindo todas válvulas dos sistema automático todas normalizadas		Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito os testes de dureza está OK.	
Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen			Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova			








FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	24			INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS		
		DATA	24/04/2020			PERÍODO	Bom	Instável
Horário		sexta-feira			Manhã	X		
		Início	8:02		Tarde	x		
Folha		Término	18:03		Noite	X		
		1			nº dias trabalhados	24	M³	
Início Das Atividades:		24/04/2020		Nome do Operador STA				
Previsão término dos testes:				Operador da ETA		26431	27326	895 m3
				Esdras				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático .								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1,55 metros de altura às 08:17 da manhã .								
A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático , início às 07:39 às e término 09:39 , iniciando com a retrolavagem do filtro STARF ,								
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência								
para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos .Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova-								
mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .								
A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .								
O ciclo iniciou às 07:39 e o término às 09:39 tudo nas suas normalidades .								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
Nível do reservatório da copasa às 16:30 estava cheio .								
Foram abastecidos 2250 kg de sal . 250 kg de sal sugerido pela a Copasa a mais por motivo que o reservatório da salmoura estava com o nível muito baixo de sal .								
A fiscalização entende a sugestão como produtiva sempre com o objetivo de executar um bom tratamento no sistema STA , se a solução da água ficar fraca a resina do SPCA abrandador não ir render às 09 horas trabalhadas .								
FOTOS:								
 <p>Conferindo o sistema automático acionado com 13 minutos de operações .</p>			 <p>Conferindo a vazão de saída da ETA 46.7 l/s</p>			 <p>Conferindo o nível do reservatório de sal depois do abastecimento</p>		
 <p>Conferindo a vazão de entrada do sistema STA com 27.3 l/s.</p>			 <p>Conferindo todas as válvulas dos sistema automático todas normalizadas</p>			 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito os testes de dureza está OK.</p>		
<p>Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>				

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES					
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	25		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS		
		DATA	25/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável
Início Das Atividades: 25/04/2020		sábado		Manhã	X		
		Horário	Início	8:02	Tarde	x	
Previsão término dos testes:		Término	18:04	Noite	X		
		Folha	1	nº dias trabalhados	25	Mº	
		Nome do Operador STA			27326	28167	841 m3
		Operador da ETA					
		Esdras					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES							
As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático ,							
A fiscalização confereu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.50 metros de altura às 08:02 da manhã ,							
A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático , início às 07:20 às e término 08:50 , iniciando com a retrolavagem do filtro STARF ,							
Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência							
para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração nova-							
mente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .							
A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .							
O ciclo iniciou às 07:20 e o término às 08:50 tudo nas suas normalidades .							
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:							
FOTOS:							
 <p>Conferindo a regeneração do sistema</p>		 <p>Conferindo o processo de pré filtração</p>		 <p>Conferindo o nível do reservatório com 1.50 m</p>			
 <p>Conferindo a vazão de entrada do sistema STA com 27.3 l/s.</p>		 <p>Conferindo a vazão de saída para a cidade 30 L/S</p>		 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito os testes de dureza está OK.</p>			
<p>Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>			

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	26			INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS		
		DATA	26/04/2020			PERÍODO	Bom	Instável
		Horário	Início	8:03		Manhã	X	
			Término	18:05		Tarde	X	
		Folha	1			Noite	X	
		Nome do Operador STA				nº dias trabalhados	26	Mº
Início Das Atividades:		26/04/2020		Operador da ETA		28167	28807	640 m3
Previsão término dos testes:				Jessé				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
<p>As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático ,</p> <p>A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1,90 metros de altura às 08:03 da manhã ,</p> <p>A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático , início às 07:44 às e término 09:14 , iniciando com a retrolavagem do filtro STARF ,</p> <p>Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .</p> <p>A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .</p> <p>O ciclo iniciou às 07:44 e o término às 09:14 tudo nas suas normalidades .</p>								
COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES:								
<p>Nesse manhã a fiscalização na rotina de operação assistida verificou um vazamento na válvula de alívio de 2" polegadas de bronze , localizada no SPCA "abrandador " a fiscalização solicitou um reparo da mesma para a empresa responsável pelo o equipamento , a mesma respondeu que irar verificar na próxima visita técnica .</p> <p>A fiscalização no momento do vazamento conferiu a pressão do manômetro indicador do filtro SPCA e a mesmo estava normal , com menos de 1 kgf/cm2 .</p>								
FOTOS:								
 <p>Conferindo a regeneração do sistema</p>			 <p>Conferindo o vazamento</p>			 <p>Fiscalização verificando a válvula de alívio de 2" polegadas que está vazando.</p>		
 <p>Conferindo a vazão de saída para cidade com 20 L/S no às 09:03</p>			 <p>Conferindo as válvulas abertas no sistema de filtração após o ciclo .</p>			 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito o testes de dureza está OK.</p>		
_____ Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	27		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	27/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	segunda-feira		Manhã	X		
			Início	8:04	Tarde	x		
Folha	Término	18:03	Noite	X				
Início Das Atividades:		27/04/2020		nº dias trabalhados	27	M³		
Previsão término dos testes:				Nome do Operador STA	28807	29660	853 m3	
				Operador da ETA				
				Jessé				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
<p>Às 08:04 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático ,</p> <p>A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1,90 metros de altura às 08:04 da manhã ,</p> <p>A fiscalização monitorou o ciclo do sistema STA ligado no modo automático , início às 09:50 às e término 11:20 , iniciando com a retrolavagem do filtro STARF ,</p> <p>Pré-filtração do filtro STARF com 02 minutos dando sequência para o filtro STARC com a Retro lavagem com 5 minutos , Pré-filtração com 02 minutos dando sequência para o SPCA abrandador com a retro lavagem com 4 minutos ,Regeneração com 50 minutos e Pré-filtração com 20 minutos dando sequência o sistema de filtração novamente com o tratamento de água pronto para jogar no tanque de contato ,verificando a dureza zero .</p> <p>A operação assistida está sendo monitorada todos os dias .</p> <p>O ciclo iniciou às 09:50 e o término às 11:20 tudo nas suas normalidades .</p>								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
 <p>Conferindo a regeneração do sistema</p>			 <p>Conferindo o nível do reservatório da Copasa</p>			 <p>Fiscalização verificando a vazão de saída para cidade 39 L/S</p>		
 <p>Conferindo a retrolavagem do filtro STARF</p>			 <p>Conferindo as válvulas abertas no sistema de filtração após o ciclo .</p>			 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito o testes de dureza está OK.</p>		
<p>Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>				

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	28		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	28/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
Horário		Início	8:01		Manhã	X		
		Término	18:02		Tarde	x		
Folha		1			Noite	X		
Início Das Atividades:		28/04/2020			nº dias trabalhados	28	M³	
Previsão término dos testes:		Nome do Operador STA			29660	30492	832 m3	
		Operador da ETA						
		Esdras						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.								
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.80 metros de altura às 08:00 da manhã.								
Início da retrolavagem do filtro STARF foi às 09:32 minutos com 6 minutos de duração, logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro.								
iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo.								
iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos.								
finalização do ciclo às 11:02.								
A fiscalização conferiu o teste e estava com de zero dureza OK.								
A fiscalização monitorou o abastecimento de sal na salmoura com 2 mil kg conforme o alinhamento entre as partes.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
 <p>Sistema no automático Ok</p>			 <p>Conferindo a vazão do STA com 27 l/s depois do ciclo</p>			 <p>Conferindo o nível do reservatório</p>		
 <p>Conferindo a retrolavagem do sistema</p>			 <p>Conferindo às válvulas da regeneração</p>			 <p>Conferindo a qualidade da água depois do ciclo</p>		
<p>Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>				<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>				

	RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
	RDA Nº	29		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG	DATA	29/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
	Horário	Início	8:02	Manhã	X		
		Término	18:03	Tarde	x		
	Folha	1		Noite	X		
				nº dias trabalhados	29	M³	
Início Das Atividades:	29/04/2020		Nome do Operador STA		30492	31574	1082 m3
Previsão término dos testes:			Operador da ETA				
			Esdras				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES							
As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.							
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.80 metros de altura às 08:00 da manhã.							
Início da retrolavagem do filtro STARF foi às 09:34 minutos com 6 minutos de duração, logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro.							
iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo.							
iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos.							
finalização do ciclo às 11:04.							
A fiscalização conferiu o teste e estava com de zero dureza OK.							
Obsvação: A fiscalização conferiu a variação da vazão de entrada e saída da bomba n°3 na elevatória até à saída do STA, quando inicia o ciclo a vazão fica com 27 l/s durante 5 horas de funcionamento a vazão baixa para 25.8 l/s.							
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:							
FOTOS:							
							
Sistema no automático Ok		Conferindo a vazão do STA com 27 l/s depois do ciclo		Conferindo a vazão de saída da bomba na elevatória com 26 l/s antes do ciclo.			
							
Conferindo a retrolavagem do sistema		Conferindo às válvulas da regeneração		Conferindo a qualidade da água depois do ciclo			
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova			

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	30		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	30/04/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
				quinta-feira		Manhã	X	
		Horário	Início	8:03	Tarde	X		
				Término	18:02	Noite	X	
		Folha	1		nº dias trabalhados	30	M³	
Início Das Atividades:	30/04/2020	Nome do Operador STA			31574	32376	802 m3	
Previsão término dos testes:		Operador da ETA Jessé						

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 08:03 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático .
A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.80 metros de altura às 08:00 da manhã .
Início da retrolavagem do filtro STARF foi às 07:15 minutos com 6 minutos de duração , logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro .
iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo.
iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos.
finalização do ciclo às 08:45 .
A fiscalização conferiu o teste e estava com de zero dureza OK.
Obsvação: A fiscalização de Obras executou o controle do sistema de tratamento STA fechando o Mês de Abril com o consumo de 23.967 M3 de água tratada.

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:
FOTOS:


Sistema no automático Ok



Conferindo a vazão do STA com 26.8 l/s depois do ciclo



Conferindo a quantidade de sal do segundo ciclo OK



Conferindo os fechamentos das válvulas



Conferindo às válvulas da regeneração



Conferindo a qualidade da água depois do ciclo

 Flávio Alves
 Inspetor Mecânico - Progen

 Wesley Ribeiro
 Analista de Projetos e Obras - Renova

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	32		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	02/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	Início	8:01	Manhã	X		
			Término	18:03	Tarde	X		
		Folha	1		Noite	X		
		Nome do Operador STA			nº dias trabalhados	32	M³	
Início Das Atividades:	02/05/2020	Operador da ETA			33075	33849	774 m³	
Previsão término dos testes:		Esdras						

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e estava ligado no automático.
 A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.70 metros de altura às 08:13 da manhã.
 Início da retrolavagem do filtro STARF foi às 08:45 minutos com 6 minutos de duração, logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro.
 iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo.
 iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos.
 finalização do ciclo às 10:15.
 A fiscalização conferiu o teste e estava com de zero dureza OK.

COMENTÁRIOS E OBSERVAÇÕES:

FOTOS:



Sistema no automático Ok



Conferindo as aberturas e fechamentos de válvulas



Conferindo o nível do reservatório da copasa



Iniciando o a retrolavagem do filtro STARF



Conferindo as válvulas da regeneração



Conferindo a qualidade da água depois do ciclo

Flávio Alves
Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES							
		RDA Nº	35		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS				
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	05/05/2020			PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
			terça-feira			Manhã	X		
		Horário	Início	6:03	Tarde	x			
			Término	16:01	Noite	X			
		Folha	1		nº dias trabalhados	35	M³		
Início Das Atividades:		05/05/2020		Nome do Operador STA					
Previsão término dos testes:				Operador da ETA		35104	35814	710 m3	
				Jessé					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES									
A fiscalização de obras acompanhou todo o ciclo de hoje, iniciou às 06:15 a 07:46, com todos os procedimentos de operação do sistema, com 06 minutos de retro lavagem, 01 minuto de Pré-filtração terminando o filtro STARF iniciando o Filtro STARC com 05 minutos de retrolavagem, 02 minutos de pré-filtração finalizando o processo, iniciando a retro lavagem do SPCA Abrandador com 04 minutos, após iniciando a regeneração com 50 minutos, após finalizando o ciclo com a pré-filtração de 20 minutos. Feito o teste de dureza no final do fluxo com bom resultado.									
O ciclo iniciou às 06:15 e o término às 07:46 tudo nas suas normalidades.									
Foram adicionados 2 mil kg de sal na salmoura após o ciclo.									
A empresa JCLIMA iniciou a preparação dos materiais para facilitar a execuções na troca da areia Zeólita removedor de Ferro e Manganês no filtro STARF.									
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:									
FOTOS:									
 <p>Conferindo a regeneração do sistema</p>			 <p>Conferindo a programação do CLP após o ciclo</p>			 <p>Acompanhamento da preparação para a troca dos materiais no filtro STARF</p>			
 <p>Preparação para a troca de materiais</p>			 <p>Conferindo as válvulas abertas no sistema de filtração após o ciclo.</p>			 <p>Término do ciclo pronto para o sistema de filtração e feito o testes de dureza está OK.</p>			
<p>Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen</p>			<p>Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova</p>						

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG	RDA Nº	36		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
	DATA	06/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		quarta-feira		Manhã	X		
	Horário	Início	7:03	Tarde	x		
	Término	18:01	Noite	X			
Folha	1		nº dias trabalhados	36		M ³	
Início Das Atividades:	06/05/2020	Nome do Operador STA					
Previsão término dos testes:		Operador da ETA					
		Esdras					

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A fiscalização iniciou o DDS com todos os procedimentos de saúde e segurança contra a covid-19.

A fiscalização solicitou aos envolvidos nas atividades os isolamentos, sinalizações, içamentos de cargas, mobilizações e desmobilizações do serviço, as atividades iniciaram com a retirada da areia zeólita no filtro STARF, foram abastecidos os beques e retirados com segurança sem danificar as crepinas, após foram carregados com o caminhão munk para outro caminhão seguir o seu trajeto.

A fiscalização acompanhou a troca dos materiais da areia zeólita e inspecionou todos os ajustes do fechamento das janelas de visitas, após verificou a pressão do filtro com o novo material, acompanhou as quatro retrolavagem do sistema de tratamento de água (STA).

As atividades foram executadas sem acidentes e mantidas as devidas providências contra a covid-19.

A fiscalização junto com os responsáveis da copasa ficou alinhado para o dia seguinte iniciar os testes de ferro, manganês e dureza do sistema.

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:

FOTOS:



Retirando areia Zeólita do Filtro STARF



Acompanhamento na atividade



DDS seguindo todos os procedimentos contra a Covid-19



Iniciando a retirada da janela de visita na parte inferior do filtro



Conferindo as crepinas do filtro STARF



Retirando a janela de visita na parte superior do filtro e conferindo a areia zeólita

Flavio Alves
Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	37		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	07/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
			quinta-feira		Manhã	X		
		Horário	Início	8:01	Tarde	x		
			Término	18:05	Noite	X		
		Folha	1		nº dias trabalhados	37	M³	
Início Das Atividades:	07/05/2020	Nome do Operador STA			35814	36411	597 m3	
Previsão término dos testes:		Operador da ETA Esdras						

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA e ficou aguardando para iniciar o ciclo .
 A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.60 metros de altura às 08:13 da manhã .
 Início da retrolavagem do filtro STARF às 09:10 minutos com 6 minutos de duração , logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro .
 iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo.
 iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos.
 finalização do ciclo às 10:40 .
 A fiscalização conferiu o teste e estava com zero de dureza no abrandador , A fiscalização acompanhou o teste de manganês no filtro Zeólito e o mesmo não apresentou manganês , A copasa concordou para iniciar o Blend sendo com 40% do mesmo igual à 10 l/s blendando com 18 l/s do abrandador .
 Ficou alinhado entre as partes para aumentar a campanha do sistema para 15 horas de funcionamentos.

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:

FOTOS:



Sistema automático com uma vazão de 31 l/s



Teste de manganês após a troca do zeólito no filtro STARF



Ajustado o posicionamento da válvula esférica para o Blend com 10 l/s



Iniciando o a retrolavagem do filtro STARF



Ajustado o tempo para 15 horas



Conferindo a água do abradador sem apresentar dureza.

Flavio Alves
Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova



RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

FUNDAÇÃO renova		RDA Nº 39		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA 09/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		sábado		Manhã	X		
		Horário	Início	Tarde	x		
		Folha		Noite	X		
		1		nº dias trabalhados	39	M³	
Início Das Atividades: 09/05/2020 Previsão término dos testes:		Nome do Operador STA Operador da ETA Jessé		SPCA 37153/404	Blend 518/245	649 M3	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A fiscalização monitorou todo o sistema e não teve necessidade de executar o Ciclo por motivo que não apresentou dureza no Spca (Abrandador). A fiscalização não trabalhou presencialmente.							
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:							
FOTOS:							
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 30px; margin-bottom: 10px;"></div> </div>							
_____ Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova			

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	40		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	10/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	Início	7:50	Manhã	X		
			Término	18:05	Tarde	X		
		Folha	1		Noite	X		
Início Das Atividades: 10/05/2020		Nome do Operador STA			nº dias trabalhados	40	M ³	
Previsão término dos testes:		Operador da ETA			SPCA	Blend	595 m ³	
		Esdra			37531/378	735/217		

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 07:50 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA.

A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.90 metros de altura às 07:55 da manhã.

Início da retrolavagem do filtro STARF às 07:55 minutos com 6 minutos de duração, logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro.

iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo.

iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos.

finalização do ciclo às 09:25.

Após o ciclo a fiscalização adicionou os 2 mil kg de sal na salmoura.

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:
FOTOS:


Sistema automático com uma vazão de 28 l/s



Conferindo o blend com 10 l/s



Sistema regenerado sem apresentar dureza



Iniciando a retrolavagem do filtro STARF



Acompanhamento da regeneração



Ajustando o tempo de campanha para 16 horas

Flavio Alves
Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	41		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
		DATA	11/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
			segunda-feira		Manhã	X		
		Horário	Início	8:01	Tarde	x		
			Término	18:02	Noite	X		
		Folha	1		nº dias trabalhados	41	Mº	
Início Das Atividades: 11/05/2020		Nome do Operador STA			SPCA 38006/476	Blend 979/244	719 M3	
Previsão término dos testes:		Operador da ETA						
		Esdra						

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A fiscalização monitorou todo o sistema e não teve necessidade de executar o Ciclo por motivo que não apresentou dureza no Spca (Ablandador).
A fiscalização junto com operador da ETA executou uma retrolavagem do filtro STARF para melhorar a dureza do Blend e a vazão do mesmo.

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:

FOTOS:



Conferindo a vazão do sistema



Conferindo o tempo do CLP



Conferindo as válvulas pneumáticas



Válvula de segurança com vazamento no filtro STARF



Sem presença de dureza no Ablandador



Executando a retrolavagem depois de 8 horas de campanha.

Flavio Alves
Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
Analista de Projetos e Obras - Renova

	RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
	RDA Nº	42		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG	DATA	12/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
	Horário	terça-feira		Manhã	X		
		Início	8:02		Tarde	x	
	Folha	Término	18:03		Noite	X	
		1		nº dias trabalhados	42		M³
Início Das Atividades:	12/05/2020		Nome do Operador STA		SPCA 38635/629	Blend 1308/329	958 M3
Previsão término dos testes:			Operador da ETA				
				Jessé			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES							
A fiscalização monitorou todo o sistema e não teve necessidade de executar o Ciclo por motivo que não apresentou dureza no Spca (Abrandador).							
A fiscalização junto com operador da ETA executou uma retrolavagem do filtro STARF para melhorar a dureza do Blend e a vazão do mesmo.							
A fiscalização aguardou até às 957 minutos próximo das 16 horas e não apresentou dureza no sistema Abrandador e solicitou para deixar no modo manual, no quadro de comando até apresentar dureza.							
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:							
FOTOS:							
							
Conferindo a vazão do sistema após a retrolavagem		Parado o tempo no CLP para deixar no modo Manual.		Conferindo as válvulas pneumáticas			
							
Retrolavagem do filtro STARF		Conferindo a pré-filtração do sistema		Sem apresentar dureza com 20 horas de campanha.			
<hr/> Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				<hr/> Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova			

RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES

OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG	RDA Nº	43		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
	DATA	13/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
	Horário	Início	8:01	Manhã	X		
		Término	18:02	Tarde	x		
Folha	1		Noite	X			
Início Das Atividades:		13/05/2020		nº dias trabalhados			43
Previsão término dos testes:				M ^º			
Nome do Operador STA				SPCA	Blend	735 m3	
Operador da ETA				39127/492	1551/243		
Jessé							

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

As 08:01 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA .
 A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1.90 metros de altura às 07:55 da manhã .
 Início da retrolavagem do filtro STARF às 08:12 minutos com 6 minutos de duração , logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro .
 iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo .
 iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos.
 finalização do ciclo às 09:42.
 Iniciando o primeiro ciclo .

COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:

FOTOS:



Fechando a campanha com 21 horas de funcionamento




Programado o tempo para 21 horas



Sistema regenerado



Iniciando o a retrolavagem do filtro STARF



Acompanhando o aumento da vazão do blend










Acompanhamento da pressão do filtro STARF

Flavio Alves
 Inspetor Mecânico - Progen

Wesley Ribeiro
 Analista de Projetos e Obras - Renova

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	44		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	14/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	quinta-feira		Manhã	X		
			Início	8:02	Tarde	x		
		Término	18:03	Noite	X			
		Folha	1		n° dias trabalhados	44	M³	
Início Das Atividades:		14/05/2020		Nome do Operador STA		SPCA 39668/541	Blend 1827/276	817 M3
Previsão término dos testes:				Operador da ETA				
				Esdras				
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES								
A fiscalização monitorou todo o sistema e não teve necessidade de executar o Ciclo por motivo que não apresentou dureza no Spca (Abrandador).								
A fiscalização junto com operador da ETA executou uma retrolavagem do filtro STARF para melhorar a dureza a vazão e a qualidade da água.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
								
Conferindo a vazão do sistema após a retrolavagem			Conferindo a quantidade de sal na salmoura			Conferindo o tempo de operação		
								
Conferindo as válvulas pneumáticas			Conferindo o nível do reservatório			Sem apresentar dureza no sistema		
<hr/> Flávio Alves Inspetor Mecânico - Progen				<hr/> Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES						
		RDA Nº	46		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS			
OBRA: TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		DATA	16/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso
		Horário	Início	8:04	Manhã		X	
			Término	18:03	Tarde		X	
		Folha	1	Noite	X			
Início Das Atividades: 16/05/2020 Previsão término dos testes:		Nome do Operador STA		nº dias trabalhados		M ³		
		Operador da ETA		Letura do STA 40954		780 M3		
		Esdras						
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A fiscalização monitorou todo o sistema e não teve necessidade de executar o Ciclo por motivo que não apresentou dureza no Spca (Abrandador). A fiscalização junto com operador da ETA executou uma retrolavagem do filtro STARF para melhorar a dureza a vazão e a qualidade da água. A fiscalização acompanhou e monitorou as análises da copasa e a mesma não concluiu definitivamente os testes.								
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:								
FOTOS:								
								
Tempo chuvoso em Resplendor-MG		Conferindo o nível do Reservatório		Conferindo as análises				
								
Acompanhamento da retro lavagem		dentro dos parâmetros a qualidade d'água		Acompanhamento e monitoramento do CLP				
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova				

FUNDAÇÃO renova		RELATÓRIO DIÁRIO DE ATIVIDADES									
OBRAS TRATAMENTO DE ÁGUA POÇOS C1 E C2 RESPLENDOR - MG		RDA Nº	47		INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS						
		DATA	17/05/2020		PERÍODO	Bom	Instável	Chuvoso			
		Horário	Início	8:02	Manhã		X				
		Folha	Término	18:07	Tarde		X				
Previsão término dos testes:		17/05/2020		Noite	X						
Início Das Atividades:		17/05/2020		nº dias trabalhados	47	M³					
Previsão término dos testes:				40954		41527					
		Nome do Operador STA		573 m³							
		Operador da ETA									
		Jessé									
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES As 08:02 a fiscalização esteve monitorando todo o sistema do STA . A fiscalização conferiu o nível do reservatório da copasa e estava com 1,90 metros de altura às 07:55 da manhã . Início da retrolavagem do filtro STARF às 14:13 minutos com 6 minutos de duração , logo após entrando a pré-filtração de 1 minuto no mesmo filtro . iniciando a retrolavagem do filtro STARC com duração de 4 minutos, logo após iniciando a pré-filtração de 2 minutos no mesmo. iniciando a retrolavagem do filtro Abrandador SPCA com duração de 4 minutos, iniciando a regeneração com 50 minutos dando sequência a pré-filtração com 20 minutos. finalização do ciclo às 15:43. Iniciando o Terceiro ciclo.											
COMENTARIOS E OBSERVAÇÕES:											
FOTOS:											
											
Acompanhamento da vazão da ETA		Conferindo a Vazão sem o BLEND		Acompanhamento do tempo de programação		Seguindo o fluxo da regeneração do sistema		Acompanhando o nível do reservatório		Sem apresentar dureza no final do ciclo	
_____ Flavio Alves Inspetor Mecânico - Progen				_____ Wesley Ribeiro Analista de Projetos e Obras - Renova							