

Atendimento ao SGS

Nº dos SGS :		MACES-0369		Local:		Barra Longa		km		1,7 km	
Nome pessoa que abriu SGS: Interno											
Descrição do SGS:		Melhoria do acesso Ponte de Quindumba para o Pátio João Tavares e Ponte do Onça Margem esquerda para Ponte Jurumirim									
											
Evidências fotográfica											
											
Evidências fotográfica											
											
Evidências fotográfica (Depois)											
Descrição do serviço: * Regularização e aplicação de Bica Corrida e abertura de saídas de águas Pluviais.						Esquemático do Local 					
Recursos/ Mão de Obra						Medição					
Nº	Equipamentos	Nº	Mão de Obra	Nº	Detalhamento dos Recursos / M.O.	Valor do Serviço					
1	Retro	2	Sinaleiro								
1	Patrol										
1	Caminhão traçado										
				Total							
Data Inicio Serviço:		28/11/2018		Conclusão Serviço:		05/12/2018					
Coordenadas:		Latitude	-20.291417								
		Longitude	-43.055551	Assinatura do Executor:							
obs. Os Valores dos serviços estão sendo controlado internamente.											
Assinatura do solicitante atestando o serviço											