

## Atendimento Interno

<b>Nº Interno :</b>	<b>MACES-0505</b>	<b>Local:</b>	Barra Longa	<b>Programa</b>	PG-10	<b>km</b>	1,30
<b>Descrição do SGS:</b> Demanda Interna							
<b>Fiscalização:</b>	Luiz Gustavo Vieira Batista						
<b>Descrição do SGS:</b>	Demanda interna regularização do morro do Petisco						



## Evidências fotográfica



### Evidências fotográfica



Evidências fotográfica (Depois)

Descrição do serviço:				Esquemático do Local		
<p>*Realização de atividade de regularização do acesso do morro do petisco em Barra Longa acesso com extensão de 1,300 metros,</p>						
Recursos/ Mão de Obra				Medição		
Nº	Equipamentos	Nº	Mão de Obra	Nº	Detalhamento dos Recursos / M.O.	Valor do Serviço
1	Retro escavadeira	2	Sinaleiros			
2	Caminhões Toco	1	Ajudante			
1	Motoniveladora					
				Total		
Data Inicio Serviço:		11/04/2019		Conclusão Serviço: 12/04/2019		
Coordenadas:	Latitude	-20,2858		Assinatura do Executor:		
	Longitude	-43,0265				
obs. Os Valores dos serviços estão sendo controlado internamente.						
Assinatura do solicitante atestando o serviço						