

FR. 2022.0712

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 10 de maio de 2022.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE – SEMAD

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais – Rodovia João Paulo II, 4143

Prédio Minas, 2º andar.

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte – Minas Gerais

Cep: 31630-900

Ass.: *Informe sobre execução da campanha de abril/2022 – Campanha 54*

Prezados,

A FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”), vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado informar que a campanha do PMQQS de abril de 2022 (campanha 54) foi finalizada no dia 28/04/2022.

Para a campanha de abril estava prevista a coleta “trimestral”, conforme informado no ofício FR.2022.0352 (i.e água, sedimento, MPS e zoobentos no mar e estuários; água, sedimento, fitoplâncton, zoobentos, ecotoxi, MPS, descarga líquida e descarga sólida nos rios; e água, sedimento, fitoplâncton, zoobentos e ecotoxi nas lagoas).

Na campanha supracitada ocorreram fatos relevantes como pontos e matrizes não coletados, parâmetros não analisados e limitações dos equipamentos. Segue detalhamento abaixo:


Ponto	Situação	Justificativa	Tratativa
RGN 04	Nível do rio não auferido	Impossibilidade de acesso à régua para aferição do nível do rio no ponto RGN 04, pois o acesso ao local estava fechado.	Buscar autorização para acesso ao local junto ao proprietário.
RCA 04	Ponto não coletado	Sem acesso ao ponto devido a interdições na estrada ocorridas por deslizamentos de terra e trincas ocasionadas pelas fortes chuvas que aconteceram no início de janeiro/22, conforme informado no ofício FR.2022.0171.	A Fundação entrou em contato com a Prefeitura de Barra Longa para saber se há uma previsão de recuperar a estrada do município e aguarda retorno.
RDO 03	Deslocamento do ponto efetivo, em torno de 40 metros à jusante	O local de deslocamento até o ponto possuía um banco de areia, impedindo que a equipe navegasse com o barco até o ponto original de amostragem.	Necessidade de deslocamento do ponto efetivo em torno de 40 metros à jusante, para realização da coleta
RMA 01J	Ponto não coletado	Ao tentar acesso ao ponto, o carro da equipe de coleta atolou na margem do rio. Para sair do local, a equipe usou o apoio do guincho, que teve a estrutura desprendida no momento da utilização. No momento de saída também houve um problema na tração dianteira. Após o ocorrido não era mais possível levar e retirar a embarcação da água.	O veículo foi levado para manutenção após o ocorrido e devido as avarias, não foi possível realizar a coleta ainda dentro do mês. A equipe foi orientada a avaliar melhor o acesso antes da utilização. A coleta trimestral neste ponto será realizada na campanha de maio/2022.
RSA 01	Falta de uma das réplicas das amostras de Zoobentos (Macrofauna)	Perda de preservante em uma das réplicas das amostras do ponto RSA 01 (Macrofauna), devido à quebra do recipiente durante o transporte.	A réplica citada foi descartada e o laboratório está verificando, com a logística, melhorias na forma de transporte para cercar todos os possíveis desvios durante o deslocamento.
RPC 03J	Ponto não coletado	No local de acesso e passagem da embarcação possuía um banco de areia/ pedra, impossibilitando o uso do motor da embarcação. Neste caso, os coletores ficaram inseguros de colocar a embarcação na água e não conseguir retornar para margem. O banco de areia e pedra não era visível pela equipe até a campanha anterior (campanha 53).	Foi realizada uma visita técnica ao local para avaliar a possibilidade de realizar a coleta com mais segurança. A coleta trimestral neste ponto será realizada na campanha de maio/2022.
ERI 01	Falta de uma das réplicas das amostras de Zoobentos (Meiofauna)	Perda de preservante em uma das réplicas das amostras do pontos ERI 01 (Meiofauna), devido à quebra do recipiente durante o transporte.	A réplica citada foi descartada e o laboratório está verificando, com a logística, melhorias na forma de transporte para cercar

			todos os possíveis desvios durante o deslocamento.
RDO 09J	Falta de registro das subamostras de sedimentos	A amostragem de sedimentos foi realizada conforme procedimento (composta em canal), porém, apenas os valores de campo (in situ) de uma sub-amostra foi registrada.	O laboratório orientou os amostradores sobre a metodologia da coleta composta de sedimentos, em ambiente de rios e, também sobre a importância da coleta dos dados in situ de todas as sub-amostras.

Referente às amostragens no mar, não foi possível realizar as perfilagens com o equipamento CTD, sendo utilizada a sonda YSI, conforme explicado no ofício FR.2022.0239. O laboratório está em contato com o fornecedor para conseguir mais agilidade na liberação do equipamento CTD.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:

FUNDAÇÃO RENOVA

BRÍGIDA GUSSO MAIOLI
 COORDENADORA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO HÍDRICO