

Plano Municipal de Saneamento Básico de Aimorés

Local: Associação Comercial de Aimorés (ACIASA)

Data: 27-09-2013

Propostas:

Nome: Paulo Renato Simões Correia

Endereço: **Rua Getulio Vargas 260.**

Quando chove no centro da cidade alaga. Deficiência na drenagem urbana, a mesma e pequena. Ver a possibilidade de implantar outra rede de drenagem urbana perto do poliesportivo.

Nome: Toribio Cordeiro Neto

Endereço: Rua Flamboyant 48 Parque dos Eucaliptos

Na área central será a interligação das redes de esgoto principalmente o esgoto coletado no morro da matriz que é lançado na rede pluvial que passa por de baixo da unipac e no canteiro central ate chegar a Estação de tratamento de esgoto e também na área central perto da delegacia, fórum, poliesportivo, vão para a rede coletora do SAAE e quando há dias mais quentes emana maus cheiros. É muito preocupante a reservação de água pois a sede dispõe apenas de uma reservação de 400 mil litros. Em relação a limpeza publica, ver a possibilidade de criação de uma associação de catadores.

Nome: Luiz Eustaquio Lopes Vieira

Endereço: Av. Florisvaldo Dias Oliveira. 1040.

Lançamento de lixo e carniça no leito do rio. Inclusive os próprios garis recolhem e joguem no mesmo, e isso não é de hoje.

Nome: Jorge Luiz Silva

Endereço: Rua dos pequias 45, Parque dos Eucaliptos

Nas adjacências da estação de tratamento de esgoto a população reclama de odores, razão pela qual é chamado de pinicão. Segundo os moradores lá não tem queimadores de gases.

Volume de água que escorre perto do poliesportivo e escola frei Afonso qualquer chuva que ocorra causa enchente.

Nome: Rogerio Borges Rocha

Endereço: Av. Raul Soares 524. Centro

Perto da UNIPAC e Poliesportivo por ser uma região mais baixa em relação ao resto da cidade sempre ocorre alagamentos. Há uma escoação de água pluvial do Cantinho do Céu que parte vai para a Av. Brasil e outra parte vai para o Córrego do Chucha. No entorno do IBC, existe interceptores de água pluvial construído pela VALE, contudo o volume de água que chega ao sistema implantado não comporta. A ineficiência deste sistema compromete a área central. A área central não existe poços de visita para retirada de resíduos. A drenagem da área urbana está sub-dimensionada. Esta sendo proposto que a capacidade de reservação atual seja ampliada cerca de 5 vezes. A respeito do aproveitamento energético do esgotamento sanitário, segundo alguns estudos algumas cidades com ate 28 mil habitantes fica viável o aproveitamento energético. Há possibilidade do aproveitamento energético? Propõe a revisão de um novo modelo de gestão de limpeza publica que atualmente e exercida pela prefeitura, propondo que o SAAE assuma esse serviço também, que propõe que esse modelo de gestão seja revisto também pelo SAAE.

Nome: Américo Monteiro de Souza

Endereço: Rua da Paz, 535 Bairro Barra Preta

Sinaliza que a limpeza publica e saneamento básico deva estuda a possibilidade de repassar todos os serviços de saneamento para o SAAE.

*A principal prioridade sinalizada pelos presentes é em relação a drenagem urbana, sinalização essa manifestada através de votação.