


Atendimento Interno

Nº Interno :	MACES-0527	Local:	Barra Longa	Programa	PG 10	km	4,80
Nome pessoa que abriu SGS: Prefeitura Municipal de Barra Longa							
Fiscalização:	Luiz Gustavo Vieira Batista						
Descrição do SGS:	Manutenção no acesso em Barra Longa Margem Esquerda área 25.						




Evidências fotográfica



Evidências fotográfica



Evidências fotográfica (Depois)

Descrição do serviço: Regulariação de pontos críticos e adição de bica corrida em pontos críticos				Esquemático do Local 		
Recursos/ Mão de Obra				Medição		
N°	Equipamentos	N°	Mão de Obra	N°	Detalhamento dos Recursos / M.O.	Valor do Serviço
1	Retro escavadeira	2	Ajudantes			
1	Caminhão Toco	1	Sinaleiro			
				Total		
Data Inicio Serviço:		22/04/2019		Conclusão Serviço:		
Coordenadas:		Latitude -20,283101 Longitude -43,047784		Assinatura do Executor:		
<i>obs. Os Valores dos serviços estão sendo controlado internamente.</i>						
Assinatura do solicitante atestando o serviço						