


| | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-----------------|-------|-----------|---------|
| Nº Interno : | MACES-0573 | Local: | Barra Longa | Programa | PG 10 | km | 1,300 m |
| Nome pessoa que abriu SGS: Prefeitura Municipal de Barra Longa | | | | | | | |
| Fiscalização: | Luiz Gustavo Vieira Batista | | | | | | |
| Descrição do SGS: | Regularização do acesso do Morro do Petisco para início da Pavimentação | | | | | | |




Evidências fotográfica



Evidências fotográfica



Evidências fotográfica (Depois)

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|---|----------------------------------|-------------------|
| Descrição do serviço: Regularização do acesso,adição de bica corrida,humectação,compactação,roçada e limpeza de saídas de água. | | | | Esquemático do Local  | | |
| Recursos/ Mão de Obra | | | | Medição | | |
| Nº | Equipamentos | Nº | Mão de Obra | Nº | Detalhamento dos Recursos / M.O. | Valor do Serviço |
| 1 | Retro escavadeira | 6 | Ajudantes | | | |
| 1 | Motoniveladora | | | | | |
| 2 | Caminhão Traçado | | | | | |
| 1 | Rolo compactador | | | | | |
| 1 | Caminhão Pipa | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | Total | | |
| Data Inicio Serviço: | | 29/05/2019 | | Conclusão Serviço: | | 29/05/2019 |
| Coordenadas: | | Latitude | -20,28920 | Assinatura do Executor: | | |
| | | Longitude | -43,02630 | | | |
| obs. Os Valores dos serviços estão sendo controlado internamente. | | | | | | |
| Assinatura do solicitante atestando o serviço | | | | | | |