

| <div>  <div>Atendimento Interno</div> </div>  |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
|---|---|------------|-------------|-------------------------|---|------------------|----|-------|
| Nº Interno :  | MACES-0575                              |            | Local:      | Barra Longa             | Programa  | PG 10            | km | 100 m |
| Nome pessoa que abriu SGS: Demanda Interna  |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| Fiscalização:   | Luiz Gustavo Vieira Batista             |            |             |                         |   |                  |    |       |
| Descrição do SGS:   | Area 25 Margem Esquerda x Cachaça Tiara |            |             |                         |   |                  |    |       |
| <div>     </div>     |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| Evidências fotográfica  |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| <div>     </div>     |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| Evidências fotográfica  |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| <div>     </div> |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| Evidências fotográfica (Depois)   |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| <b>Descrição do serviço:</b><br>Regularização em pontos críticos proxima a cachaça Tiara  |   |            |             |                         | <b>Esquemático do Local</b><br> |                  |    |       |
|   |   |            |             |                         | <b>Medição</b>  |                  |    |       |
| Nº  | Equipamentos                            | Nº         | Mão de Obra | Nº                      | Detalhamento dos Recursos / M.O.  | Valor do Serviço |    |       |
| 1   | Retroescavadeira                        | 1          | Ajudante    |                         |   |                  |    |       |
| 1   | Motoniveladora                          |            |             |                         |   |                  |    |       |
| 1   | Caminhão Traçado                        |            |             |                         |   |                  |    |       |
|   |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
|   |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
|   |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
|   |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
|   |   |            |             |                         | Total   |                  |    |       |
| Data Inicio Serviço:  |   | 31/05/2019 |             | Conclusão Serviço:      |   | 31/05/2019       |    |       |
| Coordenadas:  |   | Latitude   | -20,279045  | Assinatura do Executor: |   |                  |    |       |
|   |   | Longitude  | -43,03734   |                         |   |                  |    |       |
| obs. Os Valores dos serviços estão sendo controlado internamente.   |   |            |             |                         |   |                  |    |       |
| Assinatura do solicitante atestando o serviço   |   |            |             |                         |   |                  |    |       |