

Relatório Fotográfico

Nº Interno :	RECAC-0028	Local:	Barra Longa	Programa	PG010	km	0,20
Nome pessoa que abriu SGS: Prefeitura Municipal de Barra Longa							
Fiscalização:	Luiz Gustavo			Empresa	CHD		
Descrição do SGS:	Pavimentação com pedra poliédrica no Morro do Petisco.						



Evidências fotográfica (Antes)



Evidências fotográfica (Durante)



Evidências fotográfica (Depois)

Descrição do serviço:

*Pavimentação com pedra poliédrica do Morro do Petisco.

Esquemático do Local



Data Inicio Serviço:	11/06/2019	Conclusão Serviço:	09/07/2019
Coordenadas:	Latitude -20,284074	Assinatura do Executor:	
	Longitude -43,027975		

obs. Os Valores dos serviços estão sendo controlado internamente.

Assinatura do solicitante atestando o serviço