



CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR - CIV


Nº

A2.911.656

01 ORGANISMO DE INSPEÇÃO VEICULAR ACREDITADO (OIVA)

RADAR INSPEÇÃO VEICULAR E CARGAS PERIGOSAS
OIA-VA 190
CNPJ 13.687.873/0001-86
R JC28, S/N, QUADRA 31 LOTE 09 E 18
RESIDENCIAL JARDIM CANEDO II, SENADOR CANEDO -
GO TEL: (62)3010-2415 contato@radarinspecoes.com.br

02 PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI		03 CNPJ / GPF 31.254.096/0001-48	
04 ENDEREÇO N/A			
05 MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		06 UF GO	07 CEP NA
08 TELEFONE / FAX / E-MAIL N/D			
09 ESPÉCIE / TIPO CARGA/CAMINHAO/CARROCERIA FECHADA		10 MARCA / MODELO / VERSÃO VW/11.180 DRC 4X2	
11 POT / CIL 175 / ND	12 COR FANTASIA	13 COMBUSTÍVEL DIESEL	14 LOTAÇÃO NA
15 PLACA QTQ9D34			
16 TARA NA	17 PBT NA	18 CMT NA	19 ANO DE FAB. / MOD. 2019 / 2020
20 NÚMERO DO CHASSI 9535V6TB4LR026555			
21 DATA DE INSPEÇÃO 12/MAI/26	22 DATA DE EMISSÃO 12/MAI/26	23 DATA DE VENCIMENTO 12/MAI/27	24 N° DO COMPROVANTE FISCAL (OIVA) 24546
25 DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA (INMETRO) ANEXO - PORTARIA INMETRO Nº 127/2022		26 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO INSPECTOR (OIVA) TALLISON VIERA LOBÃO CFT 71157076181 - CREA 16996	
27 ASSINATURA / CARIMBO / CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (OIVA) Itamar Batista do Nascimento CREA 1015132715 CREA 19696		O VEÍCULO RODOVIÁRIO ACIMA, FOI INSPECIONADO CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO REGULAMENTO TÉCNICO DA QUALIDADE DO INMETRO PARA INSPEÇÃO VEICULAR, VISANDO ATESTAR O ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA ESTABELECIDOS NAS LEGISLAÇÕES DE TRÂNSITO E AMBIENTAL VIGENTES. OS REQUISITOS DE IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO NÃO ESTÃO COBERTOS POR ESTE CIV. ESTE CIV NÃO PRESSUPÕE QUALQUER GARANTIA EXPLÍCITA OU IMPLÍCITA DADA PELO OIVA RELATIVA AOS COMPONENTES E SISTEMAS INSPECIONADOS, NEM ISENTA O FABRICANTE E O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO DE SUAS RESPONSABILIDADES QUANTO AOS DANOS, MANUTENÇÃO OU OPERAÇÃO DO VEÍCULO RODOVIÁRIO. INMETRO/OUVIDORIA TEL.: (0800) 285 - 1818 / www4.inmetro.gov.br/ouvidoria	



São proibidas a utilização de fotocópia, mesmo sendo autenticada, e a sua plastificação.

"Os sistemas de freios deste veículo foram devidamente inspecionados, considerando a sua massa em ordem de marcha."



12/05/2026 11:24:24

12 de mai. de 2026 11:07:46

Itamar Batista do Nascimento
CREA 1015132715 CREA 19696

Tallison Vieira Loba
Inspetor
CFT 71157076181



CSM-5000

Analizador de Fumaça

Radar Inspeção Veicular

Rua JC 28 Quadra 31 Lote 09, Jd Canedo II

Senador Canedo \ GO

Fone: (62) 3010-2415

Equipamento (Serie/Patrimonio)48A1048 / RAD-OP-01

Resultado: VEÍCULO APROVADO

12/05/2026 10:00:57

Cliente: AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI **Endereço:**

Bairro:

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA - GO

CEP:

Telefone:

Marca: VOLKSWAGEN

Tipo Motor: Turbo alimentado

Veículo: VW/11.180/DRC 4X2

Modelo: ISF3.8 175 P7-0

Chassi: 9535V6TB4LR026555

Placa: QTTQ9D34

Km Atual: 152840

Ano Modelo: 2020

Prox. Inspeção: 12/05/2027

Escapamento: Único

Máquina: 003

Aferição da Rotação

Marcha Lenta: 0750 RPM Limite: 650 a 850 RPM

Rotação de Corte: 2820 RPM Limite: 2750 a 2950 RPM

Aceleração Escapamento 1	Marcha Lenta (RPM) Limite calculado: 550 a 950	Rotação de Corte (RPM) Limite calculado: 2550 a 3050	K (m⁻¹) Limite: 0,70	Temperatura (°C)
1 17,35s Temp Acel	0810	2850	0,27	075
2 1,31s Temp Acel	0815	2850	0,21	075
3 0,87s Temp Acel	0810	2820	0,16	075
4 0,94s Temp Acel	0820	2830	0,16	075
5	-----	-----	-----	-----
6	-----	-----	-----	-----
7	-----	-----	-----	-----
8	-----	-----	-----	-----
9	-----	-----	-----	-----
10	-----	-----	-----	-----
Média	-----	-----	0,18	-----

Operador: Snap-on

Versão do Software: 3.3.1.7

Página: 1 de 1

Teste: 006243

Tallison Vieira Lobão
Inspetor
CFT 71157076181

RELATÓRIO TÉCNICO - Frenômetro

Dados Veículo:

O.S: 014605

Categoria do veículo: N2: 3,5t < comerciais < 12t

Marca: VW/11.180

Modelo: DRC 4X2

Tipo: CARGA CAMINHAO

Placa: QTQ9D34

Chassi: 9535V6TB4LR026555

Renavam: 01208481816

Data: 12/05/2026 - Horário Inicio: 09:51 - Fim: 09:52

Operador: TALLISON

Dados Cliente:

AGM GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI

Telefone:

Endereço:

Cidade: APARECIDA DE GOIANIA GO

Alinhamento:

Eixo: 1
0**Freio Serviço**

Eficiência freio = 58 %

Força daN	Eixo: 1	Eixo: 2
Esq.	692	726
Dir.	759	822
Deseq. %	9	12
Atrito:	0	1
Desliz Esq.	0	0
Desliz Dir.	0	0
Ader. Esq.	57	62
Ader. Dir.	58	54
Oval. Esq.		
Oval. Dir.		

Freio Estacionamento

Eficiência freio = 28 %

Força daN	Eixo: 2
Esq.	678
Dir.	790
Deseq.	14

Tallison Vieira Lobão
Inspetor
CFT 71157076181

Resultado Freio: APROVADO**Resultado Alinhamento: APROVADO****Pêso daN**

	Eixo: 1	Eixo: 2
Esq.	1220	1170
Dir.	1300	1510

Pêso Estático Total: 5200

Os índices de desequilíbrio e ineficiências atendem às Portarias 203/2002, 30 e 32 de 2004 do INMETRO