

**SEQ0792/2017**

**Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)**

**Nº IBAMA: 02001.004152/2016-72 (CTBio)**

Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2017.

**Ao**

**INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - IEMA**

**A/C: ILMA SRA. ANDREIA PEREIRA CARVALHO**

**DIRETORA PRESIDENTE**

ENDEREÇO: BR 262, KM 0, S/N, JARDIM AMÉRICA, CEP 29.140.500, CARIACICA/ES

**Ao**

**INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS  
RENOVÁVEIS – IBAMA - BH**

**A/C: SR. MARCELO BELISÁRIO CAMPOS**

**SUPERINTENDENTE DO IBAMA EM MINAS GERAIS**

ENDEREÇO: AVENIDA DO CONTORNO, Nº 8.121 - BAIRRO LOURDES - CEP: 30110-051 - BELO  
HORIZONTE/MG

**A**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS NATURAIS  
– PREFEITURA DE LINHARES/ES**

**A/C: SR. LUCAS SCARAMUSSA**

**SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE**

ENDEREÇO: R. AUGUSTO CALMON, Nº 1150 - CENTRO

CEP: 29.900-192- LINHARES / ES

**REF.: ATENDIMENTO AO OFÍCIO Nº 85/2017/SUPES-MG-IBAMA, PROCESSO Nº  
02015.102981/2017-41 - PROPOSTA DE AÇÕES DE CONTINGÊNCIA APLICÁVEIS ÀS ESTRUTURAS DE  
CONTENÇÃO LOCALIZADAS EM RIO BANANAL E RIO PEQUENO EM LINHARES-ES PARA PERÍODO CHUVOSO  
2017/2018**

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

Prezados Senhores,

A **FUNDAÇÃO RENOVA**, vem, respeitosamente, por seu representante abaixo assinado, em atendimento ao Ofício nº 85/2017/SUPES-MG-IBAMA, processo nº 0215.102981, que versa sobre necessárias ações preventivas, preditivas e reativas relacionadas às estruturas de contenção localizadas no Rio Pequeno e rio Bananal em Linhares-ES, prestar os esclarecimentos a seguir.

A Fundação Renova realizou protocolo no dia 20 de outubro de 2017 aos órgãos IBAMA-BH, DER-ES e IEMA/ES para atendimento parcial ao item 10.1.1, que solicitava a apresentação de laudo técnico sobre a segurança de cada um dos barramentos (Rio Pequeno e Rio Bananal).

Nesta ocasião, a Fundação Renova apresentou pedido de dilação de prazo de 45 dias corridos a contar a partir do dia 06 de novembro de 2017, prazo limite para resposta ao referido Ofício. Neste documento, foi relatado que a elaboração do laudo técnico de estabilidade estaria associada aos levantamentos e verificações de informações em campo, a saber: ensaios de sondagem, ensaios geotécnicos de laboratório – triaxial, ensaios geotécnicos de laboratório – caracterização, levantamentos de topobatimetria nas Lagoas Nova e Juparanã, bem como nos seus canais comunicantes com o Rio Doce (Rio Bananal e Rio Pequeno, resp.), informações de hidrologia, outros.

Entretanto, devido à complexidade dos processos de levantamentos de campo e que estes dependem fortemente de boas condições de tempo para serem executados, o processo de investigação foi impactado, tendo em vista que muitas atividades tiveram que ser reprogramadas, principalmente devido ao aumento natural de precipitação nesta época do ano. Sendo assim, a Fundação Renova solicita dilação de prazo para apresentação dos laudos técnicos de estabilidade dos barramentos em Rio Pequeno e Rio Bananal, Linhares/ES, considerando o exposto a seguir:

- I. As barragens existentes nos canais que ligam as lagoas Juparanã e Nova foram construídas em caráter de urgência, após o rompimento da barragem de Fundão,



sem a elaboração de projetos específicos. As obras foram executadas sem a realização de uma adequada caracterização geotécnica da fundação, das ombreiras e do material utilizado na construção. Também não foram realizados estudos hidrológicos/hidráulicos e análises de estabilidade geotécnica para definição da geometria, da posição de crista e do sistema extravasor das estruturas. Não há registros de ensaios de controle tecnológico do aterro e nem registros fotográficos que permitam uma avaliação consistente das condições das obras durante as execuções. Em 2016, após vistoria nos barramentos, foi recomendada por uma empresa de consultoria especializada, a construção de drenos invertidos nas duas estruturas, visando garantir a estabilidade dos taludes;

- II. Os laudos de estabilidade são elaborados a partir de dados básicos de campo e de projeto, no caso inexistentes até o momento da solicitação objeto deste documento. Devido à essa falta de dados técnicos e para que os laudos sejam elaborados e emitidos dentro das melhores práticas da engenharia, obedecendo as normas técnicas brasileiras para projeto e construção de barragens, são necessárias informações sobre a resistência dos materiais que constituem os barramentos e também informações sobre a fundação dos mesmos;
  
- III. Para o conhecimento da resistência dos materiais dos barramentos, foram coletados dois blocos de amostras indeformadas, com dimensões de 30x30x30, sendo um em cada barragem, no dia 13/11/17. Esses blocos foram encaminhados ao laboratório de geotecnia da Universidade Federal de Viçosa, chegando no dia 16/11/17. Foram realizados ensaios CU (*consolidated undrained*) que são os ensaios que melhor representam as condições do solo para a análise da estabilidade de uma barragem em virtude de um rebaixamento rápido do reservatório. Os ensaios foram finalizados e entregues em 04/12/17. Esses ensaios determinam os parâmetros de resistência: coesão e ângulo de atrito.

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key stakeholders. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis phase involved using statistical software to identify trends and correlations within the data. The results show a clear upward trend in certain areas, while others remain relatively stable. These findings are crucial for understanding the overall performance and identifying areas for improvement.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. It suggests implementing new processes to streamline operations and improve efficiency. Additionally, it recommends regular communication and reporting to keep all parties informed of the progress and any challenges that arise.

IV. Foi planejada em cada barramento, uma campanha de sondagens geotécnicas a percussão (SPT) com coleta de amostras e ensaios de infiltração de campo. Cada campanha é composta por cinco furos de 15m de profundidade cada e critério de paralisação conforme a NBR 6484. Estas campanhas foram iniciadas no dia 6/12/17 e a previsão de término é dia 05/01/18. Foram realizados ensaios de caracterização completa (LL, LP, índice de vazios, etc.) nas amostras dos blocos indeformados no laboratório de geotecnia da Universidade de Viçosa. O atraso para o início das campanhas foi devido ao processo de mobilização das equipes de sondagem para atendimento aos requisitos de segurança da Fundação Renova. Ressalta-se que com início do período chuvoso, houve comprometimento da execução dessas campanhas.

<b>Atividades</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Avanço Físico</b>
<b>JUPARANÃ / RIO PEQUENO</b>	<b>22/11/2017</b>	<b>30/01/2018</b>	<b>0%</b>
Mobilização da Sondagem	22/11/2017	05/12/2017	100%
Sondagem	06/12/2017	22/12/2017	100%
Ensaio Triaxiais / Caracterização	22/11/2017	21/12/2017	100%
Topografia	22/11/2017	30/11/2017	100%
Estudo Hidrológico	01/12/2017	12/01/2018	30%
Batimetria	22/11/2017	22/11/2017	100%
<b>Laudo de Estabilidade</b>	<b>15/01/2018</b>	<b>30/01/2018</b>	<b>0%</b>
<b>NOVA</b>	<b>22/11/2017</b>	<b>30/01/2018</b>	<b>0%</b>
Mobilização da sondagem	22/11/2017	05/12/2017	100%
Sondagem	06/12/2017	12/01/2018	20%
Ensaio Triaxiais	22/11/2017	04/12/2017	100%
Ensaio de Caracterização	22/11/2017	12/01/2018	0%
Topografia	22/11/2017	30/11/2017	100%
Estudo Hidrológico	01/12/2017	12/01/2018	0%
Batimetria	22/11/2017	22/11/2017	100%
<b>Laudo de Estabilidade</b>	<b>15/01/2018</b>	<b>30/01/2018</b>	<b>0%</b>


Figura 1: Cronograma de apresentação de Laudo de Estabilidade das estruturas de contenção.



Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO RENOVA se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Agradecendo e renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,



**FUNDAÇÃO RENOVA**  
*ALEX LIMA DE CASTRO*  
*GERENCIA ENGENHARIA*

