

FR.2023.0245

Nº IBAMA: 02001.001577/2016-20 (CIF)

Nº IBAMA: 02001.004140/2016-48 (CTSHQA)

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023.

Ao

COMITÊ INTERFEDERATIVO – CIF

A/C: EDUARDO FORTUNATO BIM

PRESIDENTE DO COMITÊ INTERFEDERATIVO

SCEN Trecho 2, Edifício Sede do Ibama, Caixa Postal nº 09566, Brasília/DF

CEP: 70818-900

CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA – CTSHQA

A/C: ALESSANDRA JARDIM DE SOUZA

COORDENADORA DA CÂMARA TÉCNICA DE SEGURANÇA HÍDRICA E QUALIDADE DA ÁGUA

DIRETORA DE GESTÃO DA BACIA DO RIO DOCE – SEMAD

Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais – Rodovia João Paulo II, 4143

Prédio Minas, 2º andar.

Bairro Serra Verde – Belo Horizonte – Minas Gerais

Cep: 31630-900

Ass.: *Informe sobre execução da campanha de janeiro/2023 – Campanha 63*

Prezados,

A FUNDAÇÃO RENOVA (“FUNDAÇÃO”), vem, respeitosamente, por seu representante legal abaixo assinado informar que a campanha do PMQQS de janeiro de 2023 (campanha 63) foi finalizada no dia 25/01/2023.

Para a campanha de janeiro estava prevista a coleta “semestral”, conforme informado no ofício FR. FR.2022.1896 (i.e, água, sedimento e ecotox para todos os ambientes, além de MPS, fitoplâncton, zoobentos e descargas líquida e sólida).

Na campanha supracitada não foi possível realizar a coleta no ponto RCA 04, devido a questões informadas no ofício FR.2022.0171.

Ademais, a Fundação informa que o grande volume de chuvas registrados neste período comprometeram a execução plena da campanha prevista e o detalhamento das dificuldades encontradas estão elencadas a seguir:

Ponto ou Trecho	Situação	Justificativa	Tratativa
RCA 05J	Ponto não coletado	<p>Não foi possível realizar a coleta no ponto, devido às fortes chuvas ocorridas na região, e com isso houve um agravamento das condições dos acessos ao ponto. Foram realizadas duas tentativas de coleta, conforme descrito abaixo:</p> <p>10/01 – A amostragem não foi realizada devido a obstruções na estrada de acesso por árvores caídas, após as fortes chuvas.</p> <p>23/01 – O problema das obstruções da estrada foi resolvido, porém devido à chuva contínua presente na região, o acesso direto ao rio estava coberto por lama (numa extensão de cerca de 300 metros). Situação insegura para transitar com os veículos e embarcações.</p>	<p>Não foi possível considerar uma nova data de coleta, dentro do mês, devido às condições meteorológicas (chuva contínua que piorou a situação da lama no acesso ao rio). Como o local para acesso ao rio (300m de extensão da entrada do terreno até o rio) é utilizado como pastagem pelo proprietário, a Fundação Renova não possui autorização para lançar material (brita) para viabilizar o acesso na referida situação.</p> <p>A coleta trimestral e semestral nesse ponto será realizada em fevereiro/2023, ainda dentro do período chuvoso.</p>
RVD 03	Ausência de análises microbiológicas	O frasco dedicado a coletas microbiológicas sofreu uma avaria no processo de transporte interno do laboratório, e perdeu o volume útil para se proceder com a análise.	O laboratório responsável orientou a equipe técnica sobre os procedimentos de manuseio de amostras dentro do ambiente do laboratório, para evitar este tipo de ocorrência.
ZCN 06	Extravio de réplicas de meiofauna e macrofauna bentônica	No dia da amostragem do ponto ZCN 06, houve problemas de comunicação entre as equipes de logística, o que indica que a perda das amostras ocorreu por causa desta situação.	<p>O laboratório responsável orientou e reforçou às equipes de logística sobre a conferência de acordo com o cronograma e a quantidade de amostras do local, para que este fato não ocorra novamente.</p> <p>Será realizada novamente a coleta das réplicas de meiofauna e macrofauna bentônica nesse ponto em fevereiro/2023, a fim de garantir que haja resultados dentro do período chuvoso.</p>

No Anexo I são apresentados os registros fotográficos realizados pelas equipes de campo referente às condições do ponto RCA 05J.

Sendo o que cumpria para o momento, a FUNDAÇÃO se mantém à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Renovando nossos protestos de estima e consideração, subscrevemos a presente.

Atenciosamente,

DocuSigned by:
Brigida Gusso Maioli
C50747E9375C744667
FUNDAÇÃO RENOVA

BRÍGIDA GUSSO MAIOLI
COORDENADORA DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO HÍDRICO

ANEXO I – REGISTRO FOTOGRÁFICO DO PONTO NÃO COLETADO



Figura 1 – Condições da estrada de acesso ao RCA 05J (10/01/2023).



Figura 2 – Condição do acesso ao ponto RCA 05J (23/01/2023).

DS
BEM