
	<b>RELATÓRIO DE OCORRÊNCIA - Período Chuvoso 2017/2018</b>		
	<b>Risco de Desabastecimento de água</b>	<b>N° do Relatório RO-01</b>	
	Turbidez elevada em Governador Valadares gerada pelas fortes chuvas do início de dezembro de 2017.		

### DADOS DA OCORRÊNCIA

<b>Endereço / Referência:</b>	R. Quintino Bocaiúva, 41 - Centro, Gov. Valadares - MG		
<b>Bairro:</b>	Centro de GV	<b>Municípios:</b>	Governador Valadares
		<b>Estado:</b>	MG
<b>Força Tarefa/Grupo/Solicitante:</b>	Equipe técnica da Fundação Renova de operação das Estações de Tratamento de Governador Valadares		
<b>Responsável pela Força Tarefa:</b>	Equipe técnica da Fundação Renova e equipe técnica do SAAE		

### Natureza da Ocorrência e/ou ação/Risco Associado

	Fatalidade/ lesões pessoais		Risco às atividades de dessedentação animal
X	Risco de desabastecimento de água		Mobilização social
	Risco de cheias/ inundações		Ação Humanitária
	Risco aos peixes		Outro (s):

<b>Duração das ações de resposta:</b>	<b>de</b>	07/12/2017	<b>a</b>	07/12/2017
<b>N° feridos:</b>	0	<b>N° Fatalidades:</b>	0	<b>N° Desaparecidos:</b>
				0

### Descrição da Ocorrência

As fortes chuvas do início de dezembro de 2017 causaram elevação de turbidez do rio Doce em diversos pontos. Em 07/12/2017, a turbidez deste rio chegou a 1.350 NTU (gatilho nível 2) em Governador Valadares, comprometendo o tratamento da água bruta pela Estação de Tratamento de Água Central. Esta ETA fica localizada nas instalações do próprio SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), responsável pelas operações de tratamento e abastecimento do município.

### Ações Implementadas e Resultados Obtidos

A alta turbidez na entrada na Estação gerou entupimento do duto, o que resultou em operações parciais de tratamento no dia 07/12/2017, por cerca de cinco horas. A equipe técnica de operadores da Fundação Renova, em parceria com os operadores do SAAE atuou na limpeza dos decantadores, devido ao alojamento de material com muita densidade.

### Registro Fotográfico - exemplo

Não aplicável

### Identificação da(s) Vítima(s), caso aplicável

Nome	Função	Empresa	Status <sup>1</sup>
NA	NA	NA	NA

<sup>1</sup>Condição da vítima (ex.: grau da lesão, condições de saúde no momento).

Responsável pelo desenvolvimento deste relatório: Priscila Arruda Cordts.