



CADEIA DE CUSTÓDIA - LABORATÓRIO DE ANÁLISE AMBIENTAL

Código: FM-LAA-006

Folha: 1/1

Revisão: 12

CLIENTE:	INSTITUTO DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS	COTAÇÃO Nº:	02/0917
Endereço: (Rua, nº, Bairro, Cidade, Estado, CEP)	Rua Alvarenga Peixoto, 1408, Salas 1303 e 1304, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, CEP: 30180-126		
E-mail:	cassio.barbosa@hpconsultores.com.br	Telefone:	(31) 98221-7766

PARÂMETRO(S) SOLICITADO(S):	Parâmetro(s) realizado(s) em campo:				
Acidez, Alcalinidade Total, Bactérias Heterotróficas (UFC/mL), Cloreto, Coliformes Termotolerantes (UFC/100mL), Coliformes Totais (UFC/100mL), Cor Real e Aparente, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Demanda Química de Oxigênio, Dureza Total, Ferro Total, Fósforo, Manganês Total, Nitrogênio Total, Odor, Oxigênio Dissolvido, pH, Temperatura e Turbidez.	Cloro Livre Residual (mg/L) () Faixa Baixa () Faixa Alta		X	pH	3,04
	Cond. Elét. ()µs/cm ()mS/cm		X	Temperatura (°C)	28,0
				Transparência (cm)	
	X	Oxigênio dissolvido (mg/L)	7,58		Vazão (L/s)

PRESERVAÇÃO/QUANTIDADE DE FRASCOS/VOLUME													
BACT:	1/250mL	DBO:	1/1L	HCL:		HNO ₃ :	1/250mL	H ₂ SO ₄ :	1/1L	REF:	1/1L	OUTROS:	

IDENTIFICAÇÃO DO PONTO:	Sítio Dona do Carmo						CÓDIGO DA AMOSTRA:	09170033 AS		
-------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--------------------	-------------	--	--

MATRIZ:	AS	AP: Água Potável AS: Água Superficial	E: Efluente S: Solo	ASB: Água Subterrânea O: Outro:		CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:	3	1 - Chuva 2 - Nublado	3 - Sol
---------	----	--	------------------------	------------------------------------	--	-----------------------	---	--------------------------	---------

DATA:	11/09/17	HORA:	13:49	LOCALIZAÇÃO DO PONTO (GPS):	Latitude:	51° 13.550'	Longitude:	W039° 43.037'	Elevação (m):	1
-------	----------	-------	-------	-----------------------------	-----------	-------------	------------	---------------	---------------	---

RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE		RESPONSÁVEL PELA COLETA		INSPEÇÃO NO RECEBIMENTO DA AMOSTRA: Marcar com (X) De acordo com as orientações da IT LAA 001		Sim	Não
X	Fullin		Cliente		Amostra em quantidade suficiente?	X	
	Cliente		Acompanhado por:		Amostra em frasco adequado?	X	
	Outro:	X	Fullin (Assinatura):	Wadson	Amostra refrigerada?	X	
					Parâmetro(s) no prazo de validade?	X	

OBSERVAÇÕES GERAIS:					
Assinatura legível do cliente:	X Dimony Silva de Jesus				
Recebido por:	Mato	Data:	11/09/17	Hora:	15:40
Inspecionado por:	Trameili	Data:	11/09/17	Hora:	16:02

ATENÇÃO: A cadeia de custódia deve ser preenchida com letra legível e sem rasuras. Em caso de marcação "Não" em Inspeção no Recebimento, o cliente deve ser informado das possíveis interferências analíticas.