

## Anexo Fotográfico

Assunto: Vistoria à sonda NS-42

Localidade: Bloco FZA-M-59, Bacia da Foz do Amazonas

Data: 30/06/2026



Fig. 1 - Sonda NS-42



Fig. 2 - Reunião a bordo da sonda NS-42



Fig. 3 - Sala de peneiras




Fig. 4 - Rota de chegada do cascalho às peneiras



Fig. 5 - Peneiras



Fig. 6 - Peneiras




Fig. 7 - Sistema de secagem de cascalho



Fig. 8 - Secadoras de cascalho




Fig. 9 - Sistema de recolhimento do cascalho das secadoras até o *cutting box*



Fig. 10 - Entrada do cascalho no *cutting box*




Fig. 11 - Sistema de recolhimento contingencial do cascalho




Fig. 12 - Área de armazenamento de *cutting boxes*




Fig. 13 - Área de armazenamento de cutting boxes



Fig. 14 - Ferramentas de *Logging While Drilling*



Fig. 15 - Ferramentas de *Logging While Drilling*



Fig. 16 - Equipe participante da vistoria