

Anexo Fotográfico

Assunto: Vistoria à empresa Transcabral, executora da blendagem do cascalho oriundo do Bloco FZA-M-59

Localidade: Distrito Industrial de Icoaraci, Rua Secundaria, 52 Setor-B, quadra 5, lote 2, Maracacuera-Icoaraci, CEP 66815-140, Belém, Pará

Data: 02/07/2026



Fig.1 - Muro da Transcabral – ISO 9001 e 14001



Fig.2 - Galpão 1 - Setor de reciclagem



Fig.3 - Galpão 2 – Setor de armazenamento temporário de resíduos



Fig.4 - Caçamba com cascalhos da perfuração Petrobras, administrados por terceirizados



Fig.5 - Galpão 3 – Setor de blendagem – entrada



Fig.6 - Galpão 3 – Setor de blendagem – interior - caçamba de grande volume



Fig.7 - Galpão 3 – Setor de blendagem – Serragem (concha à direita) e óleo (tanque reservatório branco à esquerda) para blendagem de um material qualquer



Fig.8 - Galpão 3 – Setor de blendagem – adição manual de insumos ao resíduo a ser tratado



Fig.9 - Galpão 3 – Setor de blendagem – caçamba receptora do *blend*



Fig.10 - Galpão 3 – Setor de blendagem – produção do *blend*



Fig.11 - Galpão 3 – Setor de blendagem – visão geral do sistema de blendagem



Fig. 12 - Galpão 7 – Setor para grandes volumes armazenados temporariamente



Fig. 13 – Setor de lavagem - local de lavagem do *cutting box* vazio



Fig. 14 – Setor de lavagem - sistema de separação de sobrenadante



Fig. 15 - Caminhões empregados no transporte rodoviário de resíduos (cascalhos ou *blend*)



Fig. 16 - Galpão 4 – Setor de Incineração - Visitado, porém **não** faz parte da blendagem dos cascalhos da perfuração